



قدرة وتوافق أدوات التحكم المروري ومدى إرتباطها بالسلامة المرورية

The Role and Consistency of Traffic Control Devices and Their Relationship to Traffic Safety

عبدالحكيم أبوزيد محمد محمود

جامعة الجفارة

Abdulkhakimmohammed42@gmail.com

باسم محمد المبروك رحومة

المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا سوق الحميس

إمسيحل

bassem2016.f@gmail.com

محمد الشارف محمد الصغير

جامعة غريان

mohamedalsgheer@gmail.com

تاريخ الاستلام: 2025/11/21 - تاريخ المراجعة: 2025/11/26 - تاريخ القبول: 2025/11/30 - تاريخ النشر: 9/12/2025

1- الملخص:

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هي التعرف على مدى توفر تجهيزات السلامة المرورية ، بما هو منصوص عليه حسب مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ودورها في حوادث المرور . ثم عمل هذه الدراسة على ثلاثة مراحل : انصبت الأولى على تجميع البيانات المتعلقة بقطاع الطريق الساحلي المار بجوار مدينة جنزور لمسح مدى توفر تجهيزات السلامة . بينما الثانية تمت بعمق دراسة البيانات المرورية للحوادث في هذه المنطقة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 2016-2018م. كدراسة استرشادية لمعرفة الخطوط العريضة للدراسة. أما المرحلة الثالثة فقد تم تصميم الاستبيان للتعرف عن أن أهم العوامل الناتجة من التجهيزات المرورية والتي تسبب حوادث مرورية. و خلصت هذه الدراسة لما يلي :

- تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (94%) في توفير إشارات المرور (تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجنزور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية.
- من خلال تحليل المسح الميداني الواقع جميع الإشارات لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (96%) في توفير إشارات المرور(تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات بناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية.
- أن أهم العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية هو سوء وضع سطح الطريق في الترتيب الأول ، ومن تم (نقص تجهيزات السلامة المرورية على الطريق) في الترتيب الثاني.
- من خلال هذا البحث تبين وجود نقص في تجهيزات الطرق مما ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحوادث وما يتربى عليها من تزايد في عدد الوفيات والإصابات حيث إن الغرض الأساسي الذي وضعت من أجله الإشارة أو العلامة هو زيادة السلامة المرورية على الطرق العامة والحد من خطورة الحوادث المرورية.
- **الكلمات المفتاحية:** السلامة المرورية، أدوات التحكم المروري، تجهيزات الطرق.

1 – Abstract:

- The main objective of this study is to identify the availability of traffic safety equipment, as stipulated in the proposed traffic safety equipment guide, and its correlation with traffic accidents. This study was conducted in three stages: The first stage focused on collecting data related to the coastal road passing by the city of Janzour and the ring road that runs through it to survey the availability of traffic safety equipment on them. The second stage involved studying traffic accident data in this area during the period 2015–2018, as a preliminary study to determine the broad outlines of the study. The third stage involved designing a questionnaire to identify the most important factors resulting from traffic equipment that cause traffic accidents.
- This study concluded the following:
 - There is a 94% deficiency in the provision of traffic signals (warning, regulatory, and informational) in most sections of the coastal road in Janzour, based on the provisions of the proposed traffic safety equipment guide.
 - Through analysis of the field survey of the reality of all signs for the ring road sections in the study area, it was found that there is a deficiency representing 96% in the provision of traffic signs (warning, regulatory, informational) in most sections, based on what is stated in the proposed traffic safety equipment manual.
 - The most important factors resulting from the road that cause traffic accidents are the poor condition of the road surface in first place, followed by the lack of traffic safety equipment on the road in second place.
 - This research shows that there is a lack of road equipment, which has contributed significantly to an increase in the number of accidents and the resulting increase in the number of deaths and injuries, as the primary purpose for which the sign was put in place is to

keywords: Traffic safety, traffic control equipment, road equipment

2 – المقدمة

بتطور استخدام الطرق والزيادة الكبيرة في أحجام المروري يزداد الاهتمام بتجهيزات ووسائل التحكم المروري وتطويرها لأنها تعتبر ذات أهمية كبيرة في تنظيم وتحذير وارشاد حركة المرور وجعلها آمنة وسلسة مع توفير الراحة لمستخدمي الطرق وأيضاً التقليل من نسبة الحوادث المرورية، وعلى الرغم من ان تجهيز الطريق بمعدات ووسائل التحكم المروري هو امر مطلوب لتطبيق القوانين وللواحة المرورية من جهة ووسيلة لضمان سلامة المواطن من جهة اخرى، وتتعدد نوعية ووضعية ومكان هذه التجهيزات ووسائل التحكم المروري المراد استخدامها بناءً على معايير ومواصفات قياسية موضوعة من قبل جهات

الاختصاص. خلال السنوات الاخيرة شهدت المدن الليبية زيادة كبيرة في عدد المركبات والذي ادى بدوره إلى زيادة معدل الحوادث المرورية، بحيث اصبحت بعض الطرق غير مجدية كمرفق خدمي لمستخدميها وهذا يعني الاضرار بعملية التشغيل بشكل كبير في بعض المناطق، ومن الاسباب الرئيسية لارتفاع عدد الحوادث هو قلة التجهيزات ووسائل التحكم المروري وعدم كفاءتها واهمال صيانتها، ومن احدى الاسباب التي ادت الى ذلك هو النقص في وجود معايير ومواصفات تصميمية تكون معتمدة من قبل جهات الاختصاص⁽¹⁾. ولمعرفة التجهيزات ووسائل التحكم المروري من علامات واشارات مرورية بمختلف انواعها واشكالها ومقاييسها وكذلك معرفة النقص بها وعلاقتها بالحوادث المرورية عن طريق دراسة وتقييم ما هو موجود من تجهيزات ووسائل التحكم المروري في بعض المقاطع من الطرق المختارة في منطقة جنزور ومدى ملائمتها للمعايير والمواصفات الليبية والعالمية وانعكاساتها على الحوادث المرورية.

3-الدراسات السابقة

في دراسة سابقة لباحثة اكاديمية اجرتها بقطاع للطريق الساحلي المار بجوار مدينة جنزور لمسح الحوادث المرورية في هذه المنطقة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 2008-2010م تبين ان العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية هو نقص الإشارات والعلامات المرورية في الترتيب الأول ويمثل نسبة 29.4% من جميع مفردات عينة الدراسة، ومن تم (نقص التخطيط الأرضي) في الترتيب الثاني ويمثل نسبة 32.9% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ثم (نقص الإشارات والعلامات و نقص التخطيط الأرضي) في الترتيب الثالث ويمثل نسبة 29.4% من جميع مفردات عينة الدراسة، ومن خلال هذه الدراسة تبين ايضا ان سبب مخالفة المشاة في قطع الطريق هو (عدم وجود معاير علوية أو أنفاق) ويمثل نسبة 39.8% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه من أجابوا عدم التعود على معاقبة المخالفين ويمثل نسبة 34.9% من جميع مفردات العينة والباقي من أجابوا على أن سبب مخالفة المشاة في قطع الطريق هو(عدم وجود خطوط مشاة) ويمثل نسبة 25.3% من جميع مفردات عينة الدراسة⁽²⁾.

في دراسة قامت بها إدارة الطرق الفيدرالية بأمريكا أشارت إلى ارتفاع متوسط سرعة السيارات بعد الدخول على طرق سريعة إثر تطبيق استراتيجية السيطرة على هذه المداخل، كما أن دراسات في ولاية كاليفورنيا وتكساس أثبتت أن تطبيق مثل هذه الاستراتيجية على بعض الطرق في الولاياتين خفض الازدحام بما يتراوح بين (20 إلى 60)% وغالباً ما تكون السيطرة بتركيب إشارة مرورية تضئ النور الأحمر عند الضرورة، وقد يكون ذلك عن طريق تشغيل مسبق التوقيت (Pre-time) ، أو مستجيب للحركة (Responsive).

ومن هذه التجربة لهذا النوع من الاستراتيجية باستخدام تحكم مستجيب فقد

اظهر اردياد في متوسط السرعة على الطريق بنسبة (100%) ، أي من 25 إلى 52 ميل/ ساعة، وكذلك (20%) انخفاض في وقت الانتظار للسيارات في المدخل، و (3%) زيادة في حجم المرور على الطريق السريع⁽³⁾.

أجريت أيضا دراسة على طريق سريع لا توجد به حاجز مروري (أسيجة حماية) طولية بالجزرة الوسطى فكانت نسبة الحوادث بسبب خروج المركبات من مسارها وقطع الجمرة 4% فقط ولكن عدد القتلى في هذه الحوادث كان نصف عدد القتلى بهذه الطريقة.⁽⁴⁾

في عام 1991 م سجلت الإحصاءات الأمريكية 680 حالة وفاة في حوادث مرورية وقعت في مناطق العمل على شبكة الطرق في أمريكا، وبلغت نسبة حوادث الاصطدام في تلك المناطق 75.3% من مجموع الحوادث على شبكة الطرق الريفية بين الولايات، وقد تركزت محاولات تحسين سلامة المرور في مناطق العمل على إيجاد الأساليب المثلثة للتحكم المروري من تحذير السائقين وتوجيههم لضمان عبورهم لتلك المناطق بأمان .⁽⁵⁾

فيما يتعلق بالسرعة القصوى المحددة على الطريق والتزام السائق بها، فإن دراسات عديدة أوضحت أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين السرعة من جانب، ووقوع الحادث المروري وشنته من جانب آخر، فقد وجد أن السيارات التي تسير بسرعة قريبة من السرعة المتوسطة للسيارات على الطريق يقل احتمال

4 مشكلة الدراسة

- 1- قلت تجهيزات ومعدات ووسائل التحكم المروري.
- 2- عدم كفاءة هذه التجهيزات.
- 3- ارتفاع نسبة الحوادث التي قد ترجع إلى النقص وعدم كفاءة هذه التجهيزات.

5 أهداف الدراسة

- 1- معرفة النقص الموجود في تجهيزات الطرق بمنطقة الدراسة.
- 2- معرفة العلاقة بين تجهيزات الطرق ونسبة الحوادث المرورية بمنطقة الدراسة.
- 3- اقتراح بعض الحلول للرفع من كفاءة التجهيزات وبالتالي زيادة السلامة على الطرق والتقليل من معدلات الحوادث المرورية.

6- أهمية الدراسة

1. اقتراح السبل الكفيلة لرفع مستوى أداء تجهيزات ووسائل التحكم المروري لتقليل الحوادث والرفع من السلامة المرورية على الطرق الليبية.
2. يساهم هذه البحث في الوصول إلى أفضل تصور حول ما يجب أن يكون عليه الوضع بمنطقة الدراسة وربما التعميم على الطرق الليبية استناداً إلى معلومات موثقة ونتائج

7- منهجية الدراسة

- 1- الاطلاع على بعض الابحاث والدوريات في مجال هذا البحث.
- 2- الاطلاع على بعض الموصفات والمعايير العالمية الخاصة بتجهيزات ووسائل التحكم المروري للطرق.
- 3- تجميع بيانات حوادث المرور من جهات الاختصاص بمنطقة الدراسة.
- 4- زيارات ميدانية لمعرفة دراسة ما هو موجود من تجهيزات ووسائل للتحكم المروري ومدى ملائمتها للمعايير والموصفات الليبية والعالمية وذلك في بعض المقاطع من الطرق المختارة بمنطقة الدراسة.
- 5- دراسة النقص الموجود في تلك المقاطع من تجهيزات ووسائل للتحكم المروري.
- 6- دراسة العلاقة بين تجهيزات الطرق ونسبة الحوادث بمنطقة الدراسة.
- 7- الوصول إلى الخلاصة والتوصيات.

8- حدود الدراسة

تقع مدينة جنوزر في سهل الجفارة بالساحل الغربي الليبي، ويحدها إدارياً من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب منطقة السوانى والكريمية، ومن الغرب منطقة المایة، ومن الشرق مدينة طرابلس، وتمتاز بشبكة من الطرق المختلفة، وارتفاع في عدد السكان، وكذلك تمتاز بالمناخ المعبدل، ويقع على الطريق الساحلي لمدينة جنوزر العديد من المؤسسات التعليمية، وكذلك المراكز التجارية والخدمية والسياحية، وكانت دراستنا في هذا الموضوع على الطريق الساحلي باعتباره طريق مهم من ناحية نقل الحركة، ويربط بين مدينتي طرابلس والزاوية، وكذلك يستخدم للمرور العابر بين البلدان؛ حيث يستخدمه المسافرون إلى تونس ومصر، وأيضاً الطرق الرئيسية والتقاطعات والمدارس والكليات والاماكن الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، أما الحدود الزمنية للدراسة فهي ما بين (2016-2018).

المبحث الأول: واقع تجهيزات الطرق بمنطقة الدراسة.

المبحث الثاني: أسباب الحوادث المرورية بمنطقة الدراسة.

المبحث الثالث: واقع تجهيزات الطرق بمنطقة الدراسة.

9- واقع تجهيزات الطرق بمنطقة الدراسة

تقع مدينة جنوزر في الجهة الغربية من ليبيا من جهة الشمال، وهي تبعد عن العاصمة طرابلس 10 كيلومتر غرباً، تحدّها من الغرب مدينة صياد، السراج شرقاً، منطقة إنجيله جنوباً وشمالاً تطل على البحر الأبيض المتوسط (صورة 1). المدينة تعتبر من أكبر ضواحي طرابلس العاصمة وقد شهدت تطور من الناحية التجارية والصناعية والسياحية وخاصة في العقدين الآخرين حيث يوجد بالمدينة محلات تجارية عديدة، ويوجد بها قرية سياحية ومصيف عائلي، وغيرها من المصانع الصغيرة، بالإضافة إلى الأكاديمية الليبية ، والجامعة المفتوحة، والمعاهد العلمية ، وهذا مما زاد من حركة المرور للسيارات والحافلات وشاحنات النقل التقليد عبر المدينة حيث تمر بالطريق الساحلي والرابط بين المدن الليبية شرقاً وغرباً.



صورة (1) يوضح الحدود الجغرافية لمدينة جنوزر

تمتاز المدينة بارتفاع في عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان المدينة حوالي (128054) نسمة (65146 ذكور ، 62908 إناث) حسب إحصائيات سنة 2016⁶ ويبلغ عدد السيارات المسجلة بقسم مرور جنوزر حتى سنة (2016) (13780) مركبة). تمّتاز شبكة النقل في المدينة بعدد من الطرق المختلفة (الرئيسية، والخدمة والزراعية)، بعض من هذه الطرق تحتوي على بعض الأنواع من الإشارات التنظيمية والتحذيرية والإرشادية وعلامات سطح الطريق وحواجز الأمان والعلامات الإرشادية والعوامس الأرضية ويشمل تجهيز الطرق على وسائل تشغيل الحركة المرورية من إشارات وتخطيط سطح الطريق والإضاءة الملائمة لمساعدة في عملية التنقل على الطريق والمحافظة على راحة مستخدميها يستوجب

التحسين من مستوى الطرق ورفع كفاءتها وذلك باستخدام مواصفات ومعايير قياسية من شأنها تسهيل عملية التشغيل وأن هذه الإشارات والخطوط والرموز أو عبارات ذات دلالات معروفة رسمت أو كتبت على الطريق أو ثبّتت على جوانبها وضعت أساساً لتنظيم حركة المرور وإرشاد مستخدمي الطريق وإن عدم وجودها أو عدم وضعها بالشكل المطلوب يؤدي إلى الضرر بعملية التشغيل وزيادة نسب الحوادث من خلال عدم معرفة قوانين ولوائح المرور. إن الإشارات والعلامات المرورية تسهل انسيابية حركة المرور وتعتبر طريقة عرض هذه الإشارات والعلامات واختيار المكان المناسب لها من العوامل المساعدة على الحد من الحوادث المرورية . وبالرغم من هذه المميزات والخدمات التي تقدمها شبكة الطرق بجنزور إلا أنه تحتوي على عيوب، ومن ضمن عيوبها البارزة القصور والندرة في توفر العلامات والإرشادات المرورية وفق مقترن دليل السلامة لأغلبية هذه الطرق. اقتصرت دراستنا في هذا الموضوع على كل من الطريق الساحلي والطريق الدائري باعتبارهما طريقان مهمان من ناحية نقل الحركة، ويربطان بين مدینتي طرابلس والزاوية ، وكانت الحدود الزمنية للدراسة ما بين (2019-2020).

10-وصف عام طريق عينة الدراسة

1.10 -الطريق الساحلي:

هو عبارة عن قطاع من الطريق الساحلي بطول 11 كم، يتكون من 4 و 6 حارات في اتجاهين، ويعتبر الطريق الحيوي والمهم الرابط بين شرق ليبيا وغربها، أي يعني أن معظم إن لم يكن جل السائقين في ليبيا يستخدموا هذه الطريق، فالقادمون من مدن الغرب الليبي أو من تونس وكذلك من مدن الجبل الليبي إلى العاصمة وبالعكس. هذا بالإضافة إلى أنه الطريق التجاري الوحيد في عدم وجود خط سكة حديدي فجميع عمليات نقل البضائع والسلع والمواد الخام تتم باستخدام هذا الطريق، حيث يتم استخدام هذه الطريق كعبور لشحنات البضائع للدول المجاورة بعضها البعض بين تونس وبالعكس عبر الأراضي الليبية.

10.1.2 -الطريق الدائري:

عبارة عن طريق دائري بطول 5 كم، يشمل على 4 حارات في اتجاهين، يوجد تقاطع طريق في نهايته جهة الغرب بمنطقة صياد، وتقاطع آخر أولاد سوسي في منتصف الطريق، يربط هذا الطريق مدينة جنزور مع ضواحيها (صياد-إنجيله-السراج-أولاد سوسي) ، أي يعني أن معظم إن لم يكن جل السائقين بالمدينة يستخدموا هذه الطريق، هذا بالإضافة إلى أنها طريق تجاري وخدمي، كما يعتبر الطريق البديل للربط بين غرب وشرق ليبيا.

11- المسح الميداني لمدى توفر تجهيزات الطرق بعينة الدراسة.

تمثل المسح الميداني الذي قام به الباحث في:


- القيام بزيارة وحدة مرور وترخيص جنзор، وكانت هذه الزيارة يوم الثلاثاء بتاريخ 4/8/2019 م عند الساعة 11:00 صباحاً، حيث تمت مقابلة السيد رئيس وحدة مرور وترخيص جنзор، واطلع الباحث على البيانات المطلوبة، وبعد أربعة أيام قام الباحث بزيارته الثانية أي بتاريخ 29/1/2020 م عند الساعة 9:30 صباحاً لاستلام نسخة من هذه البيانات ،
- إعداد خرائط جوية عبر موقع GOOGLE Earth بتاريخ (13-1-2020) لتحديد مسارات الطرق عينة الدراسة، حيث تم تقسيم الطريق الساحلي إلى عدد 10 قطاعات، بينما تم تقسيم الطريق الدائري إلى (16) قطاع (ملحق 2) وذلك لغرض توضيح مدى توافر متطلبات السلامة المرورية لهذه الطرق، حيث يوضح مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية المعد من قبل مصلحة الطرق والجسور (2014)الية تركيب الإشارة المرورية واتجاهها وأماكنها، كما يوضح أن الإشارة يجب أن تكون قريبة من حافة الطريق ويكون الحد الأسفل للإشارة قريب من مستوى نظر السائق. والجدول (1) يوضح تفصيلاً للبيانات المجمعة ميدانياً عن عناصر التصميم الخاصة بالطريق الساحلي (القطاع الواقع بمنطقة الدراسة).

جدول (1) الأسماء والأطوال والمواقع الطولية التي شملتها الدراسة

رقم الطريق	اسم الطريق	تصنيف الطريق	عدد الحارات	الطول	الموقع
1	طريق الساحلي (الغiran - بوابة 17)	رئيسي	6-4	11 كم	جنзор
2	طريق الدائري (الأكاديمية- صياد)	رئيسي	4	9 كم	جنзор

1.11- المسح الميداني لمدى توفر تجهيزات الطرق بالطريق الساحلي.

تم تقسيم الطريق الساحلي "عينة الدراسة" إلى عدد 10 قطاعات (صورة 2 عينة من قطاع بالطريق)، وذلك لغرض توضيح مدى توافر متطلبات السلامة المرورية بهذه الطريق ، حيث تم حصر متطلبات السلامة المرورية وفيما يلي نتائج المسح الميداني للطريق الساحلي.



صورة (2) مقطع من الطريق الساحلي

أولاً-واقع الإشارات التحذيرية بمنطقة الدراسة لطريق الساحلي.

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع الإشارات التحذيرية لقطاعات الطريق الساحلي بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر معظم الإشارات التحذيرية المطلوبة على طول الطريق الساحلي، الجدول (2) يوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني لواقع من حيث العلامات أو الإشارات التحذيرية المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة

جدول (2) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الساحلي من الإشارات التحذيرية

النوع	المطلوب	العلامة أو الإشارة التحذيرية	ت
0	3	منعطف ناحية اليمين	1
1	2	منعطف ناحية اليسار	2
0	4	إشارة تضائق طريق من اليمين	3
0	3	إشارة مرر مشاة	4
1	1	إشارة مرر أطفال	5
1	5	علامة إشارة ضوئية	6
3	18	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه، انه يتطلب وجود عدد (18) إشارات تحذيرية بقطاعات الطريق الساحلي موزعة وفق الآتي:

- عدد (3) إشارات تحذيرية منعطف ناحية اليمين .
- عدد إشارة تحذيرية واحدة منعطف ناحية اليسار .
- عدد (3) علامات او إشارات تحذيرية لممر للمشاة .
- عدد (4) إشارات تحذيرية واحدة لتضائق الطريق.
- عدد إشارة واحدة ممر أطفال.
- عدد (5) إشارات تحذيرية للإشارات الضوئية.

ومنها (3) إشارات تحذيرية وهي

- عدد إشارة تحذيرية واحدة منعطف ناحية اليسار .
- عدد إشارة واحدة ممنوع الدوران للخلف.
- عدد واحدة إشارة تحذيرية للإشارات الضوئية تحتاج إلى صيانة.

ومن خلال مقارنة بين المتطلبات الواقع تبين للباحث إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (84%) في توفير إشارات المرور (إشارات تحذيرية) فيأغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزر وبناء على ما هو وارد في دليل السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

ثانياً-واقع إشارات تنظيم الحركة بمنطقة الدراسة للطريق الساحلي

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع إشارات تنظيم الحركة لقطاعات الطريق الساحلي بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر معظم إشارات تنظيم الحركة المطلوبة على طول الطريق الساحلي، الجدول (3) يوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني ل الواقع من حيث علامات وإشارات تنظيم الحركة المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة.

جدول (3) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الساحلي من إشارات تنظيم الحركة

الموجود	المطلوب	العلامة أو إشارة تنظيم الحركة	ت
0	7	إشارة قف	1
1	21	إعطاء الأسبقية	2
0	2	ممنوع مرور المركبات ذات ارتفاع معين	3
0	2	ممنوع مرور مركبات حمولتها تزيد عن	4
0	4	ممنوع الانعطاف لليسار	5
0	2	ممنوع الانعطاف لليمين	6
1	1	ممنوع الالتفاف	7
1	19	اتجاه إلزامي للإمام أو اليمين	8
0	3	اتجاه إلزامي للإمام أو اليسار	9
0	4	اتجاه إلزامي لليمين	10
0	4	ممر مشاة	11
0	3	ممنوع الوقوف	12
0	4	موقف سيارات	13
0	2	حدود السرعة المسموح	13
0	2	ممنوع مرور مركبات ذات عرض معين	15
3	80	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه انه يتطلب وجود عدد (80) إشارة تنظيم الحركة موزعة وفق الآتي:

- عدد (7) إشارات قف .
- عدد (21) إشارة إعطاء الأسبقية.
- عدد (2) علامات ممنوع مرور المركبات ذات ارتفاع معين.
- عدد (2) إشارات ممنوع مرور مركبات حمولتها تزيد عن.
- عدد (4) إشارات ممنوع الانعطاف لليسار.
- عدد (2) إشارات ممنوع الانعطاف لليمين.

- عدد إشارة واحدة فقط ممنوع الالتفاف.
- عدد (19) إشارة اتجاه إلزامي للإمام أو اليمين
- عدد (3) إشارة اتجاه إلزامي للإمام أو اليسار
- عدد (4) إشارات إلزامي لليمين.
- عدد (4) إشارة ممر مشاة
- عدد (3) إشارة ممنوع الوقوف
- عدد (4) إشارة موقف سيارات
- عدد (2) إشارات السرعة المسموح بها
- عدد (2) إشارات ممنوع مرور مركبات ذات عرض معين.

ووجد منها (3) إشارات تنظيم الحركة وهي:

- إشارة واحدة لإعطاء الأسبقية بكوربي 17 .
- إشارة واحدة ممنوع الالتفاف بمقاطع اليرموك.
- إشارة واحدة اتجاه إلزامي للإمام أو اليمين.

ومن خلال المقارنة بين المتطلبات الواقع تبين للباحث إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (96%) في توفير إشارات المرور (إشارات تنظيم الحركة) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجنزور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

ثالثاً-واقع إشارات المعلومات والدلالة بمنطقة الدراسة للطريق الساحلي

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع إشارات المعلومات والدلالة لقطاعات الطريق الساحلي بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر معظم إشارات المعلومات والدلالة المطلوبة على طول الطريق الساحلي، الجدول (4) يوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني ل الواقع من حيث العلامات أو الإشارات التحذيرية المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة

جدول (4) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الساحلي من الإشارات تنظيم الحركة

الموجود	المطلوب	العلامة أو الإشارة المعلومات والدلالة	ت
2	4	تخطيطي قبل تقاطع	1
0	1	منطقة عمرانية	2
0	20	حارة طريق للانعطاف	3
0	3	منطقة عبور مشاة	4
0	2	مستشفى	5
0	3	جامع	6
0	2	ورشة صيانة سيارات	7
0	2	محطة وقود	8
0	2	استراحة	9
0	1	مطعم	10
0	1	منطقة للنزهة	11
0	1	أعمال صيانة طريق	12
2	42	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه انه يتطلب وجود عدد (42) إشارة معلومات ودلالة موزعة وفق الآتي:

- عدد (4) إشارات تخطيطية قبل تقاطع
- عدد (1) إشارة منطقة عمرانية
- عدد (20) إشارة حارة طريق للانعطاف
- عدد (3) إشارات منطقة عبور مشاة
- عدد (2) إشارات مستشفى.
- عدد (3) إشارات جامع.
- عدد (2) إشارات ورشة صيانة سيارات
- عدد (2) إشارات محطة وقود
- عدد (2) إشارات استراحة

- عدد (2) إشارات مطعم
- عدد (1) إشارة منطقة للنזהة
- عدد (1) إشارة أعمال صيانة طريق
- وقد منها (2) إشارة معلومات ودلالة وهي:
- عدد (2) إشارات تخطيطية قبل تقاطع ، منها واحدة تحتاج لصيانة.

ومن خلال مقارنة بين المتطلبات الواقع تبين للباحث إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (95%) في توفير إشارات المرور (إشارات معلومات ودلالة) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجنزور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة. هذا مع العلم بأنه يوجد بالطريق الساحلي ثلاثة جسور ، الأول يسمى جسر بن غرسه في بداية الطريق الساحلي لخدمة المرور الداخل من المدينة إلى اتجاه قرجي ، والثاني يوجد في منتصف الطريق ويسمى جسر الأكاديمية لخدمة المرور الداخل إلى الطريق الدائري بجنزور وبعض المرافق الخدمية ، والثالث يسمى جسر 17 صياد ، لخدمة الداخل إلى صياد ، وجميع هذه الجسور لا يوجد بها العلامات المرورية للتحكم معلومات ودلالة

ملخص واقع الإشارات وفق مقترن الدليل بالطريق الساحلي

جدول (5) ملخص واقع الإشارات وفق مقترن الدليل بالطريق الساحلي

الموجود	المطلوب	الإشارات	ت
3	18	التحذيرية	1
3	80	تنظيم الحركة	2
2	42	المعلومات ودلالة	3
8	140	المجموع	

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع جميع الإشارات لقطاعات الطريق الساحلي بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات المطلوبة على طول الطريق الساحلي، الجدول (5) أوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني ل الواقع من حيث العلامات أو الإشارات المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة، والذي يبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (94%) في توفير إشارات المرور (تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجنزور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

فالنقص وعدم الاهتمام بالإشارات المرورية التي من شأنها تنظيم حركة السير على الطرق يعطي عدم مراعاة للتوجيهات التي تحملها الإشارات. فإن عدم توفر هذه الإشارات بدوره يدفع سائقى المركبات إلى تجاوز السرعات المنصوص عليها بها. كما لاحظ الباحث عدم وجود الصيانة الدورية لبعض الإشارات، مما جعل هذه الإشارات غير نظيفة وغير واضحة للمستخدم لعدم دهانها باستمرار وعدم قطع الأشجار المانعة للرؤية أثناء تكاثفها.

وهذا الأسباب أو العارقيل بدورها قد يكون دافع لسائقى المركبات إلى تجاوز السرعات القانونية في القطاعات ذات سرعات أقل وعدم التقيد بالسرعات المحددة وعدم الوضوح سبب من الأسباب المشجعة لوقوع الحوادث المرورية.

رابعا العلامات والخطوط الأرضية

حسب ما وارد من دليل السلامة المرورية الصادر من الإدارة الفنية بالشركة العامة للطرق والجسور (شركة تجهيزات الطرق سابقاً) والتي توضح انعدام التخطيط الأرضي بالطريق الساحلي، حيث نلاحظ إن الطريق الساحلي تعانى من النقص الشديد في التخطيط الأرضي، وإن وجد فإن الطلاء المستخدم غير واضح وغير مطابق للمواصفات الفنية من حيث اللمعان والانعكاسية لإضاءة المركبات ، كما إن طريقة تنفيذه غير جيدة من حيث السمك والطول في الخطوط الطولية المتقطعة والمتعلقة.

خامسا حاجز الأمان

تبين من خلال المعاينة للقطاعات الطريق الساحلي عدم تنفيذ حاجز مرورية على جانبي في بعض مقاطع الطريق سبب في صعود المركبات على رصيف الطريق أو الجزيرة الوسطى وقد تتجه إلى الاتجاه المعاكس مسببة حوادث جسيمة ، كما هناك بعض حاجز مرورية تحتاج إلى فالنقص وعدم الاهتمام بالحواجز المرورية التي من شأنها تعرقل حركة السير على الطرق مما يدفع سائقى المركبات إلى الدخول في الاتجاه المعاكس. كما عدم وجود صيانة الدورية لبعض هذه الحاجز تكون من أحدى الأسباب أو العارقيل المشجعة لوقوع الحوادث المرورية.

سادسا: العواكس الأرضية :

تبين من خلال المعاينة لقطاعات الطريق الساحلي عدم وجود عواكس أرضية لمعظم القطاعات وإن وجدت فإن مقاسات تلك العواكس غير واضحة. فالنقص وعدم الاهتمام بالعواكس الأرضية المرورية التي من شأنها عرقلة حركة السير على الطرق وخاصة ليلاً مما يدفع سائقى المركبات أحياناً للخروج من الطريق أو الحارة المخصصة. كما أن عدم وجود صيانة الدورية لبعض هذه العواكس تكون من أحدى الأسباب أو العارقيل المشجعة لوقوع الحوادث المرورية.

سابعا الإشارات الضوئية:

2.1.11 _ المسح الميداني لمدى توفر تجهيزات الطرق بالطريق الدائري

تم تقسيم الطريق الدائري عينة الدراسة إلى عدد 16 قطاع، صورة (3) عينة من قطاع بالطريق الدائري، وذلك لغرض توضيح مدى توافر متطلبات السلامة المرورية بهذه الطريق طبقاً لمقترح دليل تجهيزات السلامة المرورية المعد من قبل مصلحة الطرق والجسور (2014)، وقد تم حصر متطلبات السلامة المرورية بالطريق الدائري وفيما يلي نتائج المسح الميداني للطريق.



صورة (3) مقطع من الطريق الدائري

أولاً-واقع الإشارات التحذيرية بمنطقة الدراسة الطريق الدائري.

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع الإشارات التحذيرية لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات التحذيرية المطلوبة على طول الطريق، والجدول (6) يوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني لواقع من حيث العلامات أو الإشارات التحذيرية المطلوبة والموجودة بالطريق الدائري لمنطقة الدراسة .

جدول (6) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الدائري من الإشارات التحذيرية

الموارد	المطلوب	العلامة أو الاشارة التحذيرية	ت
1	4	منعطف ناحية اليمين	1
1	3	منعطف ناحية اليسار	2
1	3	إشارات منعطف ناحية اليمين واليسار	
1	15	إشارة ممر مشاة	3
1	1	ممر اطفال	4
0	3	مطب	5
0	2	دوران	6
0	3	علامة إشارة ضوئية	7
5	34	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه انه يتطلب وجود عدد (34) إشارات تحذيرية موزعة وفق الآتي:

- عدد (4) إشارات لمنعطف ناحية اليمين

- عدد (3) إشارات منعطف ناحية اليسار

- عدد (3) إشارات منعطف ناحية اليمين واليسار.

- عدد (15) إشارة تحذيرية واحدة للممر مشاة.

- عدد (1) إشارة عبور أطفال .

- عدد (3) إشارات مطب

- عدد (2) إشارات دوران

- عدد (3) إشارات علامة إشارة ضوئية

وجد منها (5) إشارات تحذيرية وهي:

- عدد إشارة واحدة لمنعطف ناحية اليمين،
- عدد إشارة واحدة منعطف ناحية اليسار،
- عدد إشارة واحدة لمنعطف ناحية اليمين واليسار،
- عدد إشارة تحذيرية واحدة لممر المشاة،
- عدد إشارة واحدة عبر أطفال،

ومن خلال مقارنة بين المتطلبات والواقع تبين للباحث إن هناك قصور ما يمثل نسبته (85%) في توفير إشارات المرور (إشارات تحذيرية) فيأغلب قطاعات الطريق الدائري بجذور وبناء على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

ثانياً-واقع الإشارات تنظيم الحركة بمنطقة الدراسة للطريق الدائري

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع الإشارات التنظيمية لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات التنظيمية المطلوبة على طول الطريق الدائري، الجدول (7) يوضح أن بيان تفصيلي للمسح الميداني ل الواقع من حيث العلامات أو الإشارات التنظيمية المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة .

جدول (7) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الدائري من إشارات تنظيم الحركة

الموجود	المطلوب	العلامة أو الإشارة لتنظيم الحركة	ت
0	7	إشارة قف	1
2	24	إعطاء الأسبقية	2
0	6	إشارة الأولوية تقاطع الطرق	3
0	2	ممنوع مرور المركبات ذات ارتفاع	4
0	2	ممنوع مرور مركبات حمولتها تزيد عن	5
0	1	ممنوع الانعطاف لليسار	6
0	5	ممنوع التنافس	7
0	26	اتجاه إلزامي للإمام أو اليمين	8
0	15	اتجاه إلزامي للإمام أو اليسار	9
0	13	مر مر مشاة	10
0	3	ممنوع الوقوف	11
1	4	حدود السرعة المسموح بها	12
0	2	ممنوع مرور مركبات ذات عرض أكبر من	13
0	2	تقاطع دوران	14
3	112	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه انه يتطلب وجود عدد (112) إشارة لتنظيم الحركة موزعة وفق الآتي:

- عدد (7) إشارات قف .
- عدد (24) إشارة إعطاء الأسبقية.
- عدد (6) إشارات الأولوية.
- عدد (2) إشارات ممنوع مرور المركبات ذات ارتفاع.
- عدد (2) إشارات ممنوع مرور مركبات حمولتها تزيد عن.
- عدد (1) إشارة ممنوع الانعطاف لليسار .
- عدد (5) إشارات ممنوع التنافس.

- عدد (26) إشارة اتجاه إلزامي للإمام أو اليمين.
- عدد (15) إشارة اتجاه إلزامي للإمام أو اليسار.
- عدد (13) إشارة ممر مشاة.
- عدد (3) إشارات من نوع الوقوف.
- عدد (4) إشارات حدود السرعة المسموح بها.
- عدد (2) إشارات من نوع مرور مركبات ذات عرض من 4 متر.
- عدد (2) إشارات تقاطع دوران.

ومنها (3) إشارات تنظيم الحركة وهي:

- ✓ إشارتين إعطاء الأسبقية،
- ✓ إشارة حود السرعة المسموح بها ،

ومن خلال مقارنة بين المتطلبات الواقع تبين للباحث إن هناك قصور ما يمثل نسبته (97%) في توفير إشارات المرور (إشارات تنظيمية) في أغلب قطاعات الطريق الدائري بجذور وبناء على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

ثالثاً-واقع إشارات المعلومات والدلالة بمنطقة الدراسة للطريق الدائري

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع إشارات المعلومات والدلالة لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات المطلوبة على طول الطريق الدائري، الجدول (8) يوضح أن بيان تفصيلي للمسح الميداني لواقع من حيث العلامات أو إشارات المعلومات المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة.

جدول (8) بيان تفصيلي لواقع واحتياجات الطريق الدائري من إشارات المعلومات والدلالة

الموجود	المطلوب	العلامة أو الإشارة المعلومات والدلالة	ت
0	2	تخطيطية قبل تقاطع	1
0	2	تقاطع سطحي	2
0	16	حارة طريق للانعطاف	3
0	16	منطقة عبور مشاة	4

0	2	مستشفى	5
0	4	جامع	6
0	1	ورشة صيانة سيارات	7
0	2	استراحة	8
0	1	مطعم	9
0	46	المجموع	

حيث نلاحظ من الجدول أعلاه انه يتطلب وجود عدد (46) إشارة معلومات والدلالة موزعة وفق الآتي:

- عدد (2) إشارات تخطيطية قبل تقاطع.
- عدد (2) إشارات تقاطع سطحي.
- عدد (16) إشارة حارة طريق للانعطاف.
- عدد (16) إشارة منطقة عبور مشاة.
- عدد (2) إشارات مستشفى.
- عدد (4) إشارات جامع.
- عدد (1) إشارة ورشة صيانة سيارات.
- عدد (2) إشارات استراحة.
- عدد (1) إشارة مطعم.

لا يوجد منها أي إشارة معلومات والدلالة ، ومن خلال مقارنة بين المتطلبات والواقع تبين للباحث إنه هناك قصور ما يمثل نسبة (84%) في توفير إشارات المرور (إشارات تحذيرية) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزر وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

هذا مع العلم بأنه يوجد بالطريق الدائري جسرتين، الأول يسمى جسر الأكاديمية في بداية الطريق الدائري، والثاني يوجد في منتصف الطريق ويسمى جسر الزغوانى لخدمة المرور الداخلى إلى الطريق الدائري بجزر ، وهذا الجسر لا يوجد بهما علامات مرورية للتحكم معلومات والدلالة.

ملخص واقع الإشارات وفق مقترن الدليل بالطريق الدائري

جدول (9) ملخص واقع الإشارات وفق مقترن الدليل بالطريق الدائري

الموجود	المطلوب	الإشارات	ت
5	34	التحذيرية	1
3	112	تنظيم الحركة	2
0	46	المعلومات والدلالة	3
8		المجموع	

من خلال تحليل المسح الميداني لواقع جميع الإشارات لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات المطلوبة على طول الطريق الدائري، الجدول (9) يوضح بيان تفصيلي للمسح الميداني ل الواقع من حيث العلامات أو الإشارات المطلوبة والموجودة بمنطقة الدراسة، والذي يبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (96%) في توفير إشارات المرور (تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات الطريق الدائري بجذوره وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

فالنقص وعدم الاهتمام بالإشارات المرورية التي من شأنها تنظيم حركة السير على الطرق يعطي عدم مراعاة للتوجيهات التي تحملها الإشارات. فإن عدم توفر هذه الإشارات بدورة يدفع سائقى المركبات إلى تجاوز السرعات المنصوص عليها بها. كما لاحظ الباحث عدم وجود الصيانة الدورية لبعض الإشارات، مما جعل هذه الإشارات غير نظيفة وغير واضحة المستخدم لعدم دهانها باستمرار وعدم قطع الأشجار المانعة للرؤية أثناء تكافتها.

وهذا الأسباب أو العوائق بدورها قد يكون دافع لسائقى المركبات إلى تجاوز السرعات القانونية في القطاعات ذات سرعات أقل وعدم التقيد بالسرعات المحددة وعدم الوضوح سبب من الأسباب المشجعة لوقوع الحوادث المرورية.

رابعاً العلامات والخطوط الأرضية

حسب ما وارد من دليل السلامة المرورية الصادر من الإدارة الفنية بالشركة العامة للطرق والجسور (شركة تجهيزات الطرق سابقاً) تبين عينة من قطاعات الطريق الدائري والتي توضح انعدام التخطيط الأرضي بالطريق الدائري، حيث نلاحظ إن الطريق الدائري تعانى من النقص الشديد في التخطيط الأرضي، وإن وجد في فان الطلاء المستخدم غير واضح وغير مطابق للمواصفات الفنية من

حيث اللمعان والانعكاسية لإضاءة المركبات ، كما إن طريقة تنفيذه غير جيدة من حيث السمك والطول في الخطوط الطولية المتقطعة والمتصلة.

خامساً حاجز الأمان

تبين من خلال المعاينة للقطاعات الطريق الدائري عدم تنفيذ حاجز مرورية على جانبي في بعض مقاطع الطريق سبب في صعود المركبات على رصيف الطريق أو الجزيرة الوسطى وقد تتجه إلى الاتجاه المعاكس مسببة حوادث جسيمة .

سابعاً العواكس الأرضية

تبين من خلال المعاينة للقطاعات الطريق الدائري عدم وجود عواكس أرضية لمعظم القطاعات وإن وجدت فإن مقاسات تلك العواكس غير واضحة ، فالنقص وعدم الاهتمام العواكس الأرضية المرورية التي من شأنها تعوق حركة السير على الطرق وخاصة ليلاً مما يدفع سائقي المركبات أحياناً الخروج من الطريق أو الحارة المخصصة . كما عدم وجود صيانة الدورية لبعض هذه العواكس تكون من أحدى الأسباب أو العوائل المشجعة لوقوع الحوادث المرورية.

ثامناً الإشارات الضوئية

من خلال المعاينة لواقع الإشارات الضوئية بالطريق الدائري ، تبين للباحث وجود عدد (3) إشارات ضوئية على الطريق الدائري جنзор ، منها عدد (1) إشارة شغاله، ومطلوب واحدة بمقاطع صياد ، يلاحظ انعدام وجود الإشارات التنبهية والتي يجب أن توضع قبل موقع الإشارة الضوئية بمسافة لينتبه لوجودها مستخدمي الطريق ، وعدم إجراء تنظيف الإشارات من الأتربة والغبار ، إضافة إلى توقف الإشارة عن العمل .


المبحث الثاني: أسباب الحوادث المرورية بمنطقة الدراسة

- البيانات الشخصية

✓ الجنس:

جدول رقم (10) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب الجنس

نوع الجنس	النسبة المئوية	النوع	النسبة المئوية	النوع
ذكر	81%	ذكور	42	ذكور
أنثى	19%	إناث	10	إناث
المجموع	100%		52	




شكل (10-1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب الجنس

الجدول رقم (10) يوضح جنسية أفراد عينة الدراسة حيث يتضح أن النسبة الكبرى بواقع 81 % من إجمالي العينة ذكور بينما 19 % من الإناث .

✓ الفئة العمرية":

جدول رقم (11) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب العمر

النسبة المئوية	التكرار	العمر	ت
13%	7	أقل من 20 سنة	1
38%	20	من 20 إلى أقل من 30	2
33%	17	من 30 إلى أقل من 40	3
10%	5	من 40 إلى أقل من 50	4
4%	2	من 50 إلى أقل من 60	5
2%	1	60 سنة فأكثر	6
100%	52	المجموع	




شكل رقم (11-1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب العمر

يلاحظ من خلال الجدول رقم (11) والشكل (10-1) أعلاه أن هناك تفاوتاً في الفئات العمرية في عينة الدراسة وتشكل الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة النسبة الكبرى حيث تشكل نسبة 38% من إجمالي عدد أفراد الدراسة ، ثم تأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية التي تقع بين 30 إلى أقل من 40 سنة حيث مثلت حوالي 33% من إجمالي عينة الدراسة بينما بلغت الفئة العمرية التي تقع أعمارهم أقل من 20 سنة 13 % من إجمالي عدد أفراد العينة ، في حين أن الفئة الرابعة هم أصحاب الأعمار من 40 إلى أقل من 50 سنة حيث بلغت نسبتهم حوالي 10% تأتي بعدها الفئة الخامسة التي بلغت أعمارهم من 50 إلى أقل من 60 سنة بنسبة 4 % من أفراد عينة الدراسة ثم تأتي الفئة العمرية الأخيرة وهم أكبر من 60 سنة حيث كانت نسبتهم قليلة بواقع 2 % من إجمالي العينة وهذا التفاوت في الأعمار يعطي الدراسة بعداً ثقافياً قوياً حيث أن أفراد هذه العينة لديهم أنماط ثقافية متباعدة حول موضوع الدراسة .

✓ المؤهل العلمي:

جدول رقم (12) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي




شكل رقم (12) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي

يتضح من خلال بيانات الجدول رقم (12) والشكل (12-1) أعلاه أن الحاصلين على الشهادة البكالوريوس بلغت نسبتهم 38 % في حين أن نسبة الحاصلين على دبلوم عالي بلغت نسبتهم 31 % بينما يلاحظ أن نسبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة 13 %. أما الحاصلين على الشهادة الليسانس فقد بلغت نسبتهم 10 % في حين أن من يحمل مؤهل فوق جامعي ماجستير نسبتهم 8 % من عينة الدراسة ، ومن خلال ما سبق يتضح ارتقاض عدد الحاصلين على شهادة جامعية أو ثانوية وهذا انعكاس لما حصل في الدولة عموماً والمدن الحضرية خصوصاً من تطور في مجالات التعليم وهذه الدرجات المتفاوتة في مستويات التعليم لدى عينة الدراسة سوف تؤثر بلا شك على تعاملهم مع قيادة السيارة وأنظمة المرور المختلفة.

✓ المهنـة:

جدول رقم (13) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب المهنـة

نـسبة المـؤـوية	التـكرار	المـهـنة	تـ
33%	17	طالب	1
31%	16	موظـف حـكـومـي	4
23%	12	موظـف قـطـاع خـاص	5
4%	2	سـائق خـاص	6
10%	5	سـائق عـام	7
100%	52	المـجمـوع	




شكل رقم (13-1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب المهنـة

من مطالعة الجدول رقم (13) والشكل (13-1) أعلاه اللذان يوضحان توزيع العينة بحسب المهنـة يتضح أن نسبة 33 % من أفراد العينة من الطـلـاب وـهم أـكـثـر تـعـرـضـاً لـحوـادـثـ الـمـرـورـ فيـ كـثـيرـ منـ المـجـتمـعـاتـ نـظـراًـ لـماـ تـمـيـزـ بـهـ هـذـهـ المـرـحلـةـ فـيـ حـيـاةـ الـفـردـ مـنـ اـنـدـافـعـ وـسـرـعـةـ وـعـدـمـ تـأـنيـ ،ـ يـأـتـيـ بـعـدـ ذـلـكـ الـذـينـ يـعـمـلـونـ فـيـ الـقـطـاعـ الـحـكـومـيـ حـيـثـ يـمـثـلـونـ نـسـبـةـ 31 %ـ وـهـذـاـ الـقـطـاعـ مـازـالـ يـمـثـلـ الـقـطـاعـاتـ الـأـكـثـرـ استـيعـابـاًـ لـلـتوـظـيفـ فـيـ الـمـجـتمـعـ الـلـيـبيـ .ـ فـيـ حـيـنـ بـلـغـتـ نـسـبـةـ 23 %ـ مـنـ مـجـمـوعـ الـعـيـنـةـ مـنـ الـذـينـ يـعـمـلـونـ بـالـقـطـاعـ الـخـاصـ الـذـيـ أـصـبـحـ الـآنـ يـسـتوـعـ بـعـضـ الـعـمـالـةـ الـوـطـنـيـةـ إـضـافـةـ إـلـيـ الـعـمـالـةـ الـخـارـجـيـةـ أـمـاـ مـنـ يـعـمـلـ فـيـ مـهـنـةـ الـقـيـادـةـ سـوـاءـ كـانـ سـائـقـ خـاصـ أـوـ سـائـقـ عـامـ فـقـدـ بـلـغـتـ نـسـبـتـهـمـ 14 %ـ مـنـ أـفـرـادـ عـيـنـةـ الـدـرـاسـةـ .ـ

✓ رخصة قيادة:

جدول رقم (14) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب ما إذا كان لديهم رخصة قيادة أم لا

نسبة المئوية	النكرار	هل يوجد لديك رخصة قيادة ؟	ت
88%	46	نعم	1
12%	6	لا	2
100%	52	المجموع	




شكل رقم (14-1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب ما إذا كان لديهم رخصة قيادة أم لا

من مطالعة الجدول رقم (14) والشكل (14-1) أعلاه وللذان يشيران إلى توزيع العينة بحسب ما إذا كان لديهم رخصة قيادة أم لا اتضح أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة أي بواقع 88٪ لديهم رخصة قيادة ، بينما نجد نسبة 12٪ ليس لديهم رخصة قيادة وبالتالي فهم مخالفين لأنظمة السير في المدينة والتي تحظر قيادة السيارة بدون رخصة قيادة سارية المفعول.

✓ الفترة الزمنية:

جدول رقم (15) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب الفترة الزمنية التي يفحصون فيها المركبة التي يستخدمونها

نسبة المئوية	التكرار	تفحص مركباتك كل	ت
0%	0	كل 3 أشهر	1
15%	8	كل 6 أشهر	2
50%	26	بعد سنة	3
0%	0	سنتان	4
35%	18	إذا دعت الحاجة	5
100%	52	المجموع	



شكل رقم (15-1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث بحسب الفترة الزمنية التي يفحصون فيها المركبة التي يستخدمونها


باستقراء الجدول رقم (15) والشكل (15-1) أعلاه وللذان يوضحان توزيع العينة بحسب الفترة الزمنية التي يفحصون فيها مركباتهم التي يستخدمونها اتضح أن النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة أي بواقع 50 % ذكروا أنهم يقومون بفحص مركباتهم بعد سنة ، بينما من يقومون بفحصها كلما دعت الحاجة لذلك يأتون في المركز الثاني بنسبة 35 % يلي ذلك نسبة 15 % من يقومون بالفحص علي سياراتهم كل 6 أشهر . ونستنتج من بيانات الجدول السابق أن نسبة من يفحصون مركباتهم كل ما دعت الحاجة لذلك مرتفعة بينما المفترض أن يكون هناك فحصاً دوريًّا للمركبة خلال فترة زمنية معينة من أجل السلامة والاطمئنان ولا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة ليست بالبسيطة من الحوادث تقع نتيجة للقصور في الأداء المتوقع من السيارة لخلل فيها وبالتالي فإن صيانة المركبة بشكل دوري له دور كبير في تقليل حوادث المرور .

13- حوادث المرور حسب تأثيرها

الجدول رقم (4-16) يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل المسببة في حوادث المرور حسب تأثيرها.

جدول رقم (16) التوزيع التكراري والنسبة المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل المسببة في حوادث المرور حسب تأثيرها

الترتيب الرابع		الترتيب الثالث		الترتيب الثاني		الترتيب الأول		السبب
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
%4	2	%0	0	%31	16	%58	30	السائق
%0	0	%27	14	%38	20	%29	15	الطريق
%12	6	%62	32	%27	14	%8	4	السيارة
%85	44	%12	6	%4	2	%6	3	العوامل البيئية
%100	52	%100	52	%100	52	%100	52	المجموع



شكل رقم (16-1) التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل المسببة في حوادث المرور حسب تأثيرها


من خلال الجدول رقم (16) والشكل (16-1) أعلاه نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن أجروا على أن من العوامل المسببة في حوادث المرور هو السائق في الترتيب الأول ويمثل نسبة 58% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ثم الطريق في الترتيب الثاني ويمثل نسبة 38% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ثم السيارة في الترتيب الثالث ويمثل نسبة 62% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ثم العوامل البيئية في الترتيب الرابع ويمثل نسبة 85% من جميع مفردات عينة الدراسة.

1.13 العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية

الجدول رقم (17) يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية.

جدول رقم (17) التوزيع التكراري والنسبة المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية

الترتيب الثالث		الترتيب الثاني		الترتيب الأول		الإجابة
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
%71	37	%10	5	%19	10	التصميم الهندسي والتنفيذ للطريق
%10	5	%56	29	%35	18	تجهيزات السلامة المرورية على الطريق
%19	10	%35	18	%46	24	سوء وضع سطح الطريق
%100	52	%100	52	%100	52	المجموع



شكل رقم (17-1) التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب إجاباتهم على سؤال حول العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية

من خلال الجدول رقم (17) والشكل (17-1) أعلاه نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة من أجابوا على أن من العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية هو سوء وضع سطح الطريق في الترتيب الأول ويمثل نسبة 46% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ومن تم (نقص تجهيزات السلامة المرورية على الطريق) في الترتيب الثاني ويمثل نسبة 56% من جميع مفردات عينة الدراسة ، ثم (التصميم الهندسي والتنفيذ للطريق) في الترتيب الثالث ويمثل نسبة 71% من جميع مفردات عينة الدراسة.

14_ التحليل الاحصائي لأهم المشاكل التي تواجهك على الطريق تعود للتجهيزات السلامة المرورية على الطريق

يحتوي هذا البند على (8) فقرات، بهدف تحديد أهم المشاكل التي تواجهك على الطريق تعود للتجهيزات السلامة المرورية على الطريق من وجهة نظر عينة الدراسة، والجدول (18-4) يوضح التحليل الوصفي الإحصائي لعبارات هذا البند.

جدول (18) التحليل الاحصائي لأهم المشاكل التي تواجهك على الطريق تعود للتجهيزات السلامة المرورية على الطريق

الاتجاه	ترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	التكرار			العدد	العبارة	ت
				موافق	الى حد ما	غير موافق			
موافق	1	0.44	2.73	38	14	0	52	عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق	1
				73%	27%	0%			
موافق	4	0.63	2.46	28	20	4	52	عدم وجود لوحات تنظيم الحركة على طول الطريق	2
				54%	38%	8%			
موافق	6	0.68	2.35	24	22	6	52	عدم وجود لوحات المعلومات والدلالة على طول الطريق	3
				46%	42%	12%			
موافق	1	0.44	2.73	38	14	0	52	عدم وجود علامة تحطيط الطريق على طول الطريق	4
				73%	27%	0%			
موافق	4	0.57	2.46	26	24	2	52	عدم وجود حواجز لحماية الطريق من الجوانب	5
				50%	46%	4%			
موافق	3	0.63	2.54	32	16	4	52	عدم وجود العوائق الأرضية	6
				62%	31%	8%			
موافق	2	0.63	2.58	34	14	4	52	عدم وجود إشارات ضوئية عند التقاطعات	7
				65%	27%	8%			
موافق	5	0.62	2.38	24	24	4	52	عدم وجود إشارات الصيانة عند أعمال صيانة	8
				46%	46%	8%			
6%		0.15	2.53	المتوسط العام للمحور : أهم المشاكل التي تواجهك على الطريق تعود للتجهيزات السلامة المرورية على الطريق					

حيث تبين من الجدول أعلاه الآتي(18) إن مشكلة(عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق) ومشكلة (عدم وجود علامة تخطيط الطريق على طول الطريق) من أهم مشاكل تجهيزات السلامة المرورية، وجاءتا في المرتبة الأولى وحصلت على أعلى موافقة من بين عبارات البند، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتتساوي (73%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.73) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.44). جاءت مشكلة (عدم وجود إشارات ضوئية عند التقاطعات) في المرتبة الثانية، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتتساوي (65%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.58) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.63).

في المرتبة الثالثة جاءت مشكلة (عدم وجود العواكس الأرضية)، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتتساوي (62%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.54) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.63).

بينما في المرتبة الرابعة جاءت كل من مشكلة (عدم وجود لوحات تنظيم الحركة على طول الطريق)، ومشكلة (عدم وجود حواجز لحماية الطريق من الجوانب) وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتتساوي (54%) على التوالي، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.46) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.63) و(0.57) على التوالي.

جاءت مشكلة (عدم وجود إشارات الصيانة عند أعمال صيانة) في المرتبة الخامسة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق) و (الى حد ما)، وتتساوي (46%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.38) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.62).

جاءت مشكلة (عدم وجود لوحات المعلومات والدلالة على طول الطريق) في المرتبة السادسة والأخيرة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتتساوي (46%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.35) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.68).

كما يبين الجدول(4-18) أعلاه أن المتوسط الحسابي الكلي لبند أهم المشاكل التي تواجهك على الطريق تعود للتجهيزات السلامة المرورية على الطريق من وجهة نظر عينة الدراسة قد بلغ (2.53)، وبانحراف معياري (0.15) ويدل على اتجاه أفراد عينة الدراسة حول جميع فقرات هذا البند في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكرت الثلاثي، كما أن معامل الاختلاف (6%), مما يشير إلى أن هناك تجانساً واتفاقاً بنسبة (94%) على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البند كانت في اتجاه (موافق).

15_ التحليل الإحصائي لأهم العوامل المسببة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المروية على الطريق

يحتوي هذا البند على (8) فقرات، بهدف تحديد أهم العوامل المسببة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المروية على الطريق من وجهة نظر عينة الدراسة، والجدول (4-19) يوضح التحليل الوصفي الإحصائي لعبارات هذا البند.

جدول (19) التحليل الاحصائي لأهم العوامل المسببة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المروية على الطريق

الاتجاه	ترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	التكرار			العدد	العامل	ت
				موافق	إلى حد ما	غير موافق			
موافق	1	0.55	2.65	36	14	2	52	عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق	1
				69%	27%	4%			
إلى حد ما	6	0.67	2.31	22	24	6	52	عدم وجود لوحات تنظيم الحركة على طول الطريق	2
				42%	46%	12%			
إلى حد ما	7	0.66	2.15	16	28	8	52	عدم وجود لوحات المعلومات والدلالة على طول الطريق	3
				31%	54%	15%			
موافق	2	0.57	2.58	32	18	2	52	عدم وجود علامة تخطيط الطريق على طول الطريق	4
				62%	35%	4%			
موافق	4	0.63	2.46	28	20	4	52	عدم وجود حاجز لحماية الطريق من الجوانب	5
				54%	38%	8%			
موافق	5	0.57	2.42	24	26	2	52	عدم وجود العواكس الأرضية	6
				46%	50%	4%			
موافق	2	0.69	2.58	36	10	6	52	عدم وجود إشارات ضوئية عند تقاطعات	7
				69%	19%	12%			
موافق	3	0.64	2.50	30	18	4	52	عدم وجود إشارات الصيانة عند أعمال صيانة	8
				58%	35%	8%			
7%		0.16	2.46	المتوسط العام للمحور: أهم العوامل المسببة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المروية على الطريق					

حيث تبين من الجدول أعلاه الآتي: إن عامل (عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق) من أهم عوامل المسبب لحوادث المرور، وجاء في المرتبة الأولى وحصل على أعلى موافقة من بين عبارات البند، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتساوي (69%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.65) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.55).

جاء عامل (عدم وجود إشارات ضوئية عند التقاطعات) وعامل (عدم وجود علامة تخطيط الطريق على طول الطريق) في المرتبة الثانية، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتساوي (69%) على التوالي، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.58) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.57) على التوالي.

في المرتبة الثالثة جاء عامل (عدم وجود إشارات الصيانة عند أعمال صيانة)، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتساوي (58%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.50) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.64).

بينما في المرتبة الرابعة جاء عامل (عدم وجود حاجز لحماية الطريق من الجوانب) وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (موافق)، وتساوي (54%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.46) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.63).

جاء عامل (عدم وجود العواكس الأرضية) في المرتبة الخامسة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (إلى حد ما)، وتساوي (50%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.42) في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.57).

جاء عامل (عدم وجود لوحات المعلومات والدلالة على طول الطريق) في المرتبة السابعة والأخيرة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (إلى حد ما)، وتساوي (54%)، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي (2.15) في اتجاه (إلى حد ما)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري (0.66).

كما يبين الجدول (4-19) أن المتوسط الحسابي الكلي لبند أهم العوامل المسندة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المرورية على الطريق من وجهة نظر عينة الدراسة قد بلغ (2.46)، وبانحراف معياري (0.16) ويدل على اتجاه أفراد عينة الدراسة حول جميع فقرات هذا البند في اتجاه (موافق)، وفق مقياس ليكارت الثلاثي، كما أن معامل الاختلاف (7%)، مما يشير إلى أن هناك تجانساً واتفاقاً بنسبة (93%) على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البند كانت في اتجاه (موافق).

المبحث الثالث : الدراسة التحليلية للبيانات الإحصائية الخاصة بالحوادث:

يتناول هذا الجزء من الدراسة الميدانية مرحلة تجميع البيانات والمعلومات ، وتحليلها في منطقة الدراسة؛ وذلك بجمع معلومات الحوادث الواقعه في مدينة جنوزر للفترة الزمنية (2015-2018) الجدول (19) وتحليلها ، وذلك محاولة منا بقدر الإمكان البحث عن مسببات الحوادث والحد منها لرفع بمستوى السلامة المرورية قدر الإمكان. وللوصول إلى الهدف المطلوب لابد من التعرف على أنواع الحوادث المرورية ، وأسس تحليل بيانات الحوادث المرورية ، ثم نتطرق إلى تحليل البيانات الإحصائية الخاصة بحوادث منطقة الدراسة .


1.15-تحليل البيانات الإحصائية الخاصة بحوادث منطقة الدراسة :

تعرضت منطقة الدراسة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 م إلى العديد من حوادث المركبات على شبكة الطرق المنفذة ، و كان ذلك نتيجة لعدة أسباب ساهمت في وقوعها يمكن التعرف عليها عن طريق الدراسة والتحليل للبيانات الإحصائية الخاصة بها ضمن الحدود الزمنية والمكانية لهذا البحث ؛ و بالتالي لابد من تحديد حجم المشكلة من الخسائر البشرية والوقوف على النقاط السالبة في هذه المشكلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ، و الجدول (20-4) والشكل (17-4) يوضحان إحصائية الحوادث لمدينة جنوزر خلال الفترة الزمنية من سنة 2015 إلى 2018 م .

جدول (20) إحصائية الحوادث بمدينة جنوزر بمختلف أنواعها خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 2018

2018-12-31 م

حوادث اضرار	اصابات بسيطة		اصابات بلغية		قتل		السنة
	اشخاص	حوادث	اشخاص	حوادث	اشخاص	حوادث	
25	1	1	13	5	28	24	2015
29	21	9	28	16	38	37	2016
27	6	4	14	10	25	23	2017
23	13	6	45	28	21	16	2018
104	41	20	100	59	112	100	الاجمالي



شكل (1-20) يوضح إحصائية الحوادث بمدينة جنوزر ب مختلف أنواعها خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

2.15- تحليل بيانات الحوادث

تحليل البيانات الخاصة بأضرار الحوادث على مستخدمي الطرق والمتمثلة في إضرار قتل وإصابات بليغة وإصابات بسيطة تعطي مؤشراً لحجم الأنواع المختلفة من الأضرار ومعرفة أكثر شريحة من المستخدمين للطرق تعرضًا للأضرار، وفي هذا السياق سيتم التحليل لحوادث القتل وحوادث الإصابات البليغة باعتبارهما أخطر الحالات ويشكلان أعلى نسبة من البيانات الإجمالية عن أضرار الحوادث بمنطقة الدراسة .


15.3- حوادث القتل

وهي تلك الحوادث التي ينتج بسببها قتل شخصٍ واحدٍ أو عدة أشخاص وقد يكونوا من المشاة أو مستخدمي الدراجات بنوعيها أو الركاب أو السائقين. والجدول (20) يوضح إجمالي حوادث القتل لكل سنة من سنوات الدراسة و النسبة المئوية من إجمالي حوادث القتل خلال الفترة من 2015 إلى 2018 م.

جدول (21) إحصائية حوادث القتل بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

السنة	العدد	النسبة
2015	24	24%
2016	37	37%
2017	23	23%
2018	16	16%
الإجمالي	100	100%

يتضح من الجدول (21) أعلاه أن عدد حوادث القتل بمنطقة الدراسة متوج من سنة إلى أخرى فكان عدد الحوادث 24 حادثا في سنة 2015 م وبنسبة 24%، بينما في سنة 2016 م كان 37 حادثا ، في حين كان عدد الحوادث 23 حادثا في 2017 م وفي سنة 2018 م كان 16 حادثا، وكانت أعلى نسبة لعدد حوادث القتل 37% في سنة 2016 م من إجمالي عدد الحوادث لالسنوات الاربعة البالغ عددها (100) حادث قتل انظر الشكل (18-4).



شكل (21-1) إحصائية حوادث القتل بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م


هذا بالنسبة لحوادث القتل، أما بالنسبة لإحصائية إجمالي الوفيات فالجدول (21) يوضح ذلك.

جدول (22) إحصائية إجمالي عدد الوفيات بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م


السنة	العدد	النسبة
2015	28	25%
2016	38	34%
2017	25	22%
2018	21	19%
الإجمالي	112	100%

من الجدول أعلاه يتضح أن أعلى عدد للوفيات هو في سنة 2016 إذ تصل نسبة الوفيات 34% من إجمالي عدد الوفيات لالسنوات الاربعة ، والشكل (21-1) يوضح التدرج في عدد الوفيات، بينما

الشكل (20-1) يوضح المقارنة بين عدد حوادث القتل ، وعدد الوفيات خلال السنوات الاربعة بمنطقة الدراسة. حيث نلاحظ من الشكل أنه في سنتي 2018 م، و2015 م يوجد اختلاف بسيط بين عدد حوادث القتل وعدد الوفيات بينما في سنة 2016 م و2017 م تقربياً تتساوى فيه حوادث القتل مع عدد الوفيات.



شكل (22-1) إحصائية الوفيات بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م



شكل (22-1.2) مقارنة بين عدد حوادث القتل وعدد الوفيات بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2008 إلى 31-12-2010 م

4.15 - حوادث الإصابات البليغة


وهي تلك الحوادث التي ينتج بسببها إصابة تلزم المصاب بالبقاء في المستشفى تحت الرعاية الطبية لفترة طويلة وقد ينجم عنها قتل أو إعاقة مستديمة، وللتعرف على إحصائية حوادث الإصابات البليغة بمنطقة الدراسة أنظر الجدول (22).

جدول (23) إحصائية حوادث الإصابات البليغة بمدينة جنوزور خلال الفترة من 1-1-2015 إلى

2018-12-31 م

السنة	العدد	النسبة
2015	5	8%
2016	16	27%
2017	10	17%
2018	28	47%
الإجمالي	59	100%

من الجدول (23) أعلاه نلاحظ أن حوادث الإصابات البليغة في سنة 2008 هي 5 حوادث، ثم ترتفع في سنة 2016 حتى تصل إلى 16 حادثاً، وبنسبة 27%， ثم تتحفظ في سنة 2017 حتى تصل إلى 10 حوادث، ثم ترتفع مرة أخرى في سنة 2018 حتى تصل إلى 28 حادثاً وبنسبة 47% والشكل (1) يوضح هذا الاختلاف.



شكل (23-1) إحصائية حوادث الإصابات البليغة بمدينة جنوزور خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 2018-12-31 م


هذا بالنسبة إلى عدد حوادث الإصابات البليغة، وبالنظر إلى عدد الأشخاص ذوي الإصابات البليغة فننظر إلى الجدول (24).

جدول (24) إحصائية إجمالي عدد أشخاص الإصابات البليغة بمدينة جنوزور خلال الفترة

من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

السنة	العدد	النسبة
2015	13	13%
2016	28	28%
2017	14	14%
2018	45	45%
الإجمالي	100	100%


من الجدول (24) أعلاه نلاحظ أن عدد أشخاص الإصابات البليغة في سنة 2015 هي 13 إصابة بليغة، ثم ترتفع في سنة 2016 حتى تصل إلى 28 إصابة بليغة، وبنسبة 37%， ثم تختفي في سنة 2017 حتى تصل إلى 14 إصابة بليغة، ثم ترتفع من جديد في سنة 2018 حتى تصل إلى 21 إصابة بليغة، وبنسبة 28%， من إجمالي عدد الإصابات خلال السنوات الاربعة والبالغ عددها (76) إصابة بليغة، والشكل (24-1) يوضح ذلك.



شكل (24-1) يوضح إحصائية عدد الأشخاص ذوي الإصابات البليغة بمدينة جنوزور خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

بينما الشكل (24-2) يوضح المقارنة بين عدد حوادث الإصابات البليغة ، وعدد أشخاص الإصابات البليغة خلال السنوات الاربعة بمنطقة الدراسة. حيث نلاحظ من الشكل أنه في سنتي 2018 م،

و2015 م يوجد اختلاف بسيط بين عدد حوادث الإصابات البليغة ، وعدد أشخاص الإصابات البليغة بينما في سنة 2016 م و2017 تقريراً تتساوى فيه حوادث الإصابات البليغة ، وعدد أشخاص الإصابات البليغة.



شكل (24-1.2) مقارنة بين عدد حوادث الإصابات البليغة وعدد أشخاص الإصابات البليغة بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2008 إلى 31-12-2010 م

5.15 - حادث الإصابات البسيطة:


وهي تلك الحوادث التي ينتج بسببها إصابة لا تلزم المصاب بالبقاء في المستشفى تحت الرعاية الطبية لفترة طويلة ولا ينجم عنها قتل أو إعاقة مستديمة، وللتعرف على إحصائية حوادث الإصابات البسيطة بمنطقة الدراسة أنظر الجدول(25).

جدول (25) إحصائية حوادث الإصابات البسيطة بمدينة جنوزر خلال الفترة

من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

السنة	العدد	النسبة
2015	1	5%
2016	9	45%
2017	4	20%
2018	6	30%
الإجمالي	20	100%

من الجدول (25) أعلاه نلاحظ أن حوادث الإصابات البسيطة في سنة 2008 هي 5 حادث ، ثم ترتفع في سنة 2016 حتى تصل إلى 16 حادثاً، وبنسبة 27%، ثم تتحفظ في سنة 2017 حتى تصل إلى 10 حادث، ثم ترتفع مرة أخرى في سنة 2018 حتى تصل إلى 28 حادثاً وبنسبة 47% والشكل (25-1) يوضح هذا الاختلاف.



شكل (25-1) إحصائية حوادث الإصابات البسيطة بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م


هذا بالنسبة إلى عدد حوادث الإصابات البسيطة ، وبالنظر إلى عدد الأشخاص ذوي الإصابات البسيطة فنننظر إلى الجدول(26).

جدول (26) إحصائية إجمالي عدد أشخاص الإصابات البسيطة بمدينة جنوزر خلال الفترة

من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م


السنة	العدد	النسبة
2015	1	2%
2016	21	51%
2017	6	15%
2018	13	32%
الإجمالي	41	100%

من الجدول (26) أعلاه نلاحظ أن عدد أشخاص الإصابات البسيطة في سنة 2015 هي 13 إصابة بلية، ثم ترتفع في سنة 2016 حتى تصل إلى 28 إصابة بلية، وبنسبة 37% ، ثم تتحفظ في سنة 2017 حتى تصل إلى 14 إصابة بلية، ثم ترتفع من جديد في سنة 2018 حتى تصل إلى 21 إصابة بلية، وبنسبة 28% ، من إجمالي عدد الإصابات خلال السنوات الاربعة والبالغ عددها (76)إصابة بلية، والشكل (26-1) يوضح ذلك .



شكل (1-26) يوضح إحصائية عدد الأشخاص ذوي الإصابات البسيطة بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

بينما الشكل (2-1-26) يوضح المقارنة بين عدد حوادث الإصابات البسيطة ، وعدد أشخاص الإصابات البسيطة خلال السنوات الاربعة بمنطقة الدراسة. حيث نلاحظ من الشكل أنه في سنتي 2018 م، و2015 م يوجد اختلاف بسيط بين عدد حوادث الإصابات البسيطة ، وعدد أشخاص الإصابات البسيطة بينما في سنة 2016 م و2017 م تقريباً تتساوى فيه حوادث الإصابات البسيطة ، وعدد أشخاص الإصابات البسيطة.




شكل (2-1) مقارنة بين عدد حوادث الإصابات البسيطة وعدد أشخاص الإصابات البسيطة بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2008 إلى 31-12-2010 م

6.15 حوادث الأضرار :

وهي تلك الحوادث التي ينتج بسببها أضرار مادية بالمركبات أو تجهيزات الطرق دون وقوع إصابة بشرية، وللتعرف على إحصائية حوادث الأضرار، وكذلك على عدد المركبات المتضررة بمنطقة الدراسة خلال الفترة الزمنية(2015-2018) م انظر الجدول (27) يوضح ذلك. نلاحظ أن أعلى قيمة في عدد حوادث الأضرار والمركبات المتضررة وكذلك عدد المخالفات هو في سنة 2016 م . وللتوسيع بيانياً انظر الشكل (27-1).

جدول (27) يوضح حوادث الأضرار بمدينة جنوزر للفترة الزمنية 2015-2018 م

السنة	العدد	النسبة
2015	1	5%
2016	9	45%
2017	4	20%
2018	6	30%
الإجمالي	20	100%



شكل (27-1) يوضح حوادث الأضرار بمدينة جنوزر خلال الفترة من 1-1-2015 إلى 31-12-2018 م

تمهيد

إن الحوادث المرورية تمثل مشكلة عالمية تعاني منها أغلب الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، ويرجع إلى عدد من الأسباب منها تدني كفاءة، وعدم ملائمة تجهيزات الطرق، لذلك يجب على جميع الأجهزة المعنية بالسلامة المرورية الاعتراف بالواقع الفعلي لتجهيزات الطرق ومدى تأثيرها على حجم الحوادث المرورية وحجم الخسائر البشرية والمادية التي تتسبب بها الدول والشعوب ووضع الحلول الفعلية والمجدية للرفع من كفاءة تجهيزات الطرق والتي تقلل من حجم الخسائر هذه الحوادث وما تختلفه من اثار سيئة على المجتمع.

16_الاستنتاجات

أولاً- الاستنتاجات الخاصة بواقع تجهيزات بالطريق الساحلي

1. واقع الإشارات التحذيرية بمنطقة الدراسة للطريق الساحلي. من خلال المقارنة بين المتطلبات وفق ما هو وارد في دليل السلامة المرورية وما هو موجود تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (84%) في

توفير إشارات المرور (إشارات تحذيرية) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزرور ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

2. يواقع إشارات تنظيم الحركة بمنطقة الدراسة للطريق الساحلي من خلال التحليل للمسح الميداني لواقع إشارات تنظيم الحركة لقطاعات الطريق الساحلي بمنطقة الدراسة، تبين أنه هناك قصور ما يمثل نسبته (96%) في توفير إشارات المرور (إشارات تنظيم الحركة) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزرور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية .

3. ي الواقع إشارات المعلومات والدلالة بمنطقة الدراسة للطريق الساحلي خلال مقارنة بين المتطلبات والواقع تبين للباحث إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (95%) في توفير إشارات المرور (إشارات معلومات والدلالة) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزرور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

4. ملخص واقع الإشارات مجتمعة وفق مقترن دليل بالطريق الساحلي تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (94%) في توفير إشارات المرور (تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات الطريق الساحلي بجزرور وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية.

ثانياً - الإستنتاجات الخاصة بواقع تجهيزات بالطريق الدائري.

1. ي الواقع الإشارات التحذيرية بمنطقة الدراسة للطريق الدائري ومن خلال المقارنة بين المتطلبات حسب ما ورد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية وما هو موجود تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (85%) في توفير إشارات المرور (إشارات تحذيرية) في أغلب قطاعات الطريق الدائري بجزرور ، وإن وجدت في بعض منها تكون غير واضحة وتحتاج إلى صيانة.

2. ي الواقع الإشارات تنظيم الحركة بمنطقة الدراسة للطريق الدائري من خلال تحليل المسح الميداني لواقع الإشارات التنظيمية لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إن هناك قصور ما يمثل نسبته (97%) في توفير إشارات المرور (إشارات تنظيمية) في أغلب قطاعات الطريق الدائري بجزرور .

3. ي الواقع إشارات المعلومات والدلالة بمنطقة الدراسة للطريق الدائري من خلال تحليل المسح الميداني ل الواقع إشارات المعلومات والدلالة لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، خلص الباحث إلى عدم توفر لمعظم الإشارات المطلوبة على طول الطريق الدائري ، حيث إنه هناك قصور ما يمثل نسبته (84%).

4. ملخص واقع الإشارات مجتمعة وفق مقترن دليل بالطريق الدائري من خلال تحليل المسح الميداني ل الواقع جميع الإشارات لقطاعات الطريق الدائري بمنطقة الدراسة، تبين إنه هناك قصور ما يمثل نسبته

(96%) في توفير إشارات المرور (تحذيرية، تنظيمية، معلومات) في أغلب قطاعات الطريق الدائري بجزر وبناءً على ما هو وارد في مقترن دليل تجهيزات السلامة المرورية.

ثالثاً - التقييم العام للطريق الدائري والساخلي.

1. عدم وجود برنامج واضح للصيانة الدورية الخاصة بالإشارات المرورية وعلامات سطح الطريق وحواجز الآمن والشواخص الإرشادية والتقطاعات المزودة بالإشارات الضوئية، مما جعل هذه الإشارات غير نظيفة وغير واضحة للمستخدم لعدم دهانها باستمرار

2. عدم قطع الأشجار المانعة للرؤية أثناء تكافتها.

3. النقص في تجهيزات والإشارات المرورية التي من شأنها تنظيم حركة السير على الطرق يدفع سائقى المركبات إلى تجاوز السرعات المنصوص عليها بها.

وهذه ساهمت بشكل كبير في الإخلال بعملية تنظيم حركة السير على الطريق وبالتالي زيادة عدد الحوادث.

رابعاً - الاستنتاجات الخاصة الجزء الاستبيان.

1. أن أغلبية عينة الدراسة يفحصون مركباتهم كل ما دعت الحاجة بينما المفترض أن يكون هناك فحصاً دوريًّا للمركبة خلال فترة زمنية معينة من أجل السلامة والاطمئنان ولا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة ليست بالبسيطة من الحوادث تقع نتيجة للقصور في الأداء المتوقع من السيارة لخلل فيها وبالتالي فإن صيانة المركبة بشكل دوري له دور كبير في تقليل حوادث المرور.

2. من خلال الدراسة الميدانية نلاحظ أن أهم العوامل المسببة في حوادث المرور هو السائق في الترتيب الأول ويمثل نسبة 58% إليه الطريق ويمثل نسبة 38%， ثم السيارة في الترتيب الثالث من جميع مفردات عينة الدراسة.

3. أن أهم العوامل الناتجة عن الطريق والتي تسبب حوادث مرورية هو سوء وضع سطح الطريق في الترتيب الأول ، ومن تم (نقص تجهيزات السلامة المرورية على الطريق) في الترتيب الثاني.

4. أهم المشاكل التي تواجه السائق تعود للتجهيزات السلامة المرورية أهمها : إن مشكلة (عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق) ومشكلة (عدم وجود علامة تخطيط الطريق على طول الطريق) ومشكلة (عدم وجود إشارات ضوئية عند التقطاعات) من أهم مشاكل تجهيزات السلامة.

5. أهم العوامل المسببة لحوادث المرور والناتجة من سوء تجهيزات السلامة المرورية على الطريق هي: عامل(عدم وجود لوحات تحذيرية على طول الطريق) وعامل (عدم وجود إشارات ضوئية عند التقطاعات) وعامل (عدم وجود علامة تخطيط الطريق على طول الطريق) و(عدم وجود إشارات الصيانة عند أعمال صيانة).

خامساً- الاستنتاجات الخاصة بالحوادث المرورية والمؤشرات الاحصائية.

- 1) تشير الإحصاءات بأنه خلال عام 2015م حتى 2018م سجل (20) حادثاً مرورياً بمدينة جنزور نتج عنه (12) حالة وفاة و (41) حالة إصابتها بسيطة و(100) حالة إصابات بليغة،
- 2) كل المشكلات المرورية تعد مؤشراً للتغير التي تحدثها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- 3) أعلى عدد لحوادث المركبات بمدينة جنزور كان في سنة 2016 م من إجمالي عدد الحوادث خلال فترة الدراسة (2015-2018)م .
- 4) من خلال هذا البحث تبين وجود نقص في تجهيزات الطرق مما ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحوادث وما يترتب عليها من تزايد في عدد الوفيات والإصابات حيث إن الغرض الأساسي الذي وضعت من أجله الإشارة أو العلامة هو زيادة السلامة المرورية على الطرق العامة والحد من خطورة الحوادث المرورية.

17- التوصيات

- 1) دراسة احتياجات ومتطلبات السلامة المرورية لبعض المجموعات الهامة من مستخدمي الطرق مثل : المشاة ، و السائقين المسن ، و أطفال المدارس ، و ناقلات المواد الخطيرة وأخذها في الاعتبار أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطرق.
- 2) إعادة تنفيذ الطلاء لتخطيط سطح الطرق بطلاء مطابق للمواصفات من حيث اللمعان والانعكاس ومقاومته للظروف المناخية.
- 3) تنفيذ وتركيب الإشارات والعلامات المرورية بشبكة الطرق طبقاً للاشتراطات الفنية من حيث التصميم والتركيب والتطبيق.
- 4) نوصي بتطوير عملية تجميع البيانات وذلك باستخدام أنظمة الحاسوب والبرامج الإحصائية الخاصة بإعطاء دقة عالية عن الحوادث من حيث كيفية وقوعها وأماكنها وأزمنتها وبالتالي كيفية تقليلها
- 5) العمل على التحكم في حركة المرور عند التقاطعات وإنشاء جسور المشاة وخاصة في الأماكن المهمة مثل المدارس والتجمعات التجارية والمراكز الصحية .
- 6) الزم الشركات التنفيذية لطرق الجديدة أو صيانة القائمه بالالتزام بالاشارات والعلامات الخاصه بالأعمال الجاريه
- 7) وضع برنامج واضح لصيانة الدوريه الخاصه بالاشارات المرورية وعلامات السطح الطريق وحواجز الأمان والشوادر الإرشادية والتقاطعات المزوده بالاشارات الضوئية، وتوفير الإنارة ليلاً.
- 8) الاهتمام لتجهيزات الطرق والمتمثله في الإشارات التنظيميه والتحذيريه والارشاديه وتخطيط الأرضي مع تقيد بالمواصفات الفنية والتي من شأنها تنظيم حركة السير على الطرق للحد من تجاوز السائقين السرعات المنصوص عليها بيتها.

18 . المراجع

- (1) مصلحة الطرق والجسور، دليل تجهيزات السلامة المرورية، اصدار ابريل 2016.
- (2) خليل أحمد أبو أحمد، "التصميم والتخطيط الهندسي للطرق الحضرية والخلوية"، دار الراتب الجامعية 2012.
- (3) -حنان المبروك الجريدى قو يدر ،تجهيزات الطرق والسلامة المرورية "حالة دراسية مدينة طرابلس" رسالة ماجستير الاكاديمية الليبية 2020
- (4) وزارة المواصلات، "دليل وسائل التحكم المروري للطرق"، المملكة العربية السعودية 1984م.
- (5) -الإدارة العامة للملاحة والتراث، "إشارات المرور 2005" ، ليبيا.
- (6) د.محمد العيسى ، والباحث المشارك ريتشارد بوتفين ، أحزمة الأمان فائدتها والأحكام المنظمة لاستخدامها في المملكة العربية السعودية .
- (7) إبراهيم العارف حسن ، دراسة تحليلية وبرمجية للسلامة على الطرق بمدينتي صبراته وصرمان رسالة ماجستير للباحث م. سنه 2008 .
- (8) الإدارة العامة للدوريات، "إحصائيات الحوادث المرورية والمصابين على الطرق الليبية" ، ليبيا.
- (9) إدارة شئون المرور والترخيص ،التقرير الاحصائي المروري، 2017.

Principles Of Highway Engineering & Traffic (9)
 Analysis/Second Edition /Frid L.Mannering/University Of
 Washington& Walter P . Kilareski/The Pennsylvania State
 University.

PAUL H. WRIGHT " Highway Engineering " Copyright ((10
 1996) by John Wiley & Sons. Inc. Sixth Edition.