

## دراسة تأثير الفتحات على البلاطات لبرج خرساني باستخدام التحليل الاستاتيكي غير الخطى بطريقة العناصر المحددة (دراسة مقارنة)

### Study of the Effect of Openings on Slabs in a Concrete Tower Using Nonlinear Static Analysis with Finite Element Method (Comparative Study)

م. إلهام العارف<sup>1</sup>, أ.د. حسن عبد الله<sup>2</sup>

<sup>1</sup> طالبة دراسات عليا بقسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة صبراتة، جامعة صبراتة، ليبيا

<sup>2</sup> أستاذ بقسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة صبراتة، جامعة صبراتة، ليبيا

\* البريد الإلكتروني : [Elhamhassan293@gmail.com](mailto:Elhamhassan293@gmail.com)

Received: 30-09-2025; Revised: 10-10-2025; Accepted: 31-10-2025; Published: 25-11-2025

#### الملخص:

تُعد البلاطات الخرسانية المسلحة أحد العناصر الإنسانية الأساسية، التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل الأحمال وتوفير الصلابة الجانبية للمبني الخرسانية. غالباً ما تحتوي هذه البلاطات على فتحات لخدمة المتطلبات المعمارية والميكانيكية والكهربائية، مما يؤثر على سلوك المنشآت تحت الأحمال الزلزالية. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير وجود فتحات في البلاطات على السلوك غير الخطى لبرج خرساني باستخدام تحليل الدفع ومقارنة منحنيات السعة. تمثلت آلية عمل هذه الدراسة في استخدام بيانات لبرج أسطواني مصمم سابقاً من قبل المكتب الاستشاري الهندي نوديوس ومنفذ في مدينة طرابلس المسمى ببرج الفندق والمكون من 32 طابق حيث تم عمل فتحات في بعض البلاطات، وتم تنفيذ أسلوب نمذجة غير خطية باستخدام طريقة العناصر المحددة لكل من البلاطات والجدران، ثم أجري بعد ذلك تحليل الدفع لمقارنة النتائج عند نقطة الأداء، مقارنة البلاطات التي تحتوي على فتحات مع البلاطات بدون فتحات. أظهرت نتائج الدراسة أن تأثير الفتحات على الإزاحة عند نقطة الأداء كان محدوداً مع فروقات طفيفة لقوة القص لكن البلاطات التي بها فتحات أثرت على توزيع العزوم والقص والهبوط محلياً وهذا يدل على أن الجدران تتحمل معظم القوى الجانبية لذلك البلاطات حتى مع وجود فتحات بها لا تؤدي إلى انهيار للمبني وهذا يشير إلى ضرورة مراعاة هذه الفتحات عند تصميم الأبراج لضمان الأداء.

**الكلمات المفتاحية:** البلاطات الخرسانية، النمذجة غير الخطية، طريقة العناصر المحددة، تحليل الدفع، نقطة الأداء.

#### Abstract:

Reinforced concrete slabs are one of the basic structural elements, playing a key role in transferring loads and providing lateral stiffness to concrete buildings. These slabs often contain openings to service architectural, mechanical, and electrical requirements, which affect the behavior of the structure under seismic loads. This research aims to study the effect of openings in slabs on the nonlinear behavior of a concrete tower using pushover analysis and comparison of capacity curves. The mechanism of this study consisted of data for a

cylindrical tower previously designed by (NODUS Engineers Consulting CO.LTD.) the Turkish engineering consulting office NODUS, known as the Hotel Tower, consisting of 32 floors. Openings were made in some of the slabs. A nonlinear modeling approach was implemented using the finite element method for both the slabs and walls. A comparative pushover analysis was then conducted to compare the results at the performance point, comparing slabs containing openings with slabs without openings. The results of the study showed that the effect of openings on displacement at the performance point was limited, with slight differences in shear strength. However, slabs with openings affected the distribution of moments, shear, and settlement locally. This indicates that the shear walls resist most of the lateral forces; therefore, the slabs, even with openings, do not lead to the collapse of the building. This highlights the importance of considering these openings in the design of high-rise buildings to ensure optimal performance and structural safety.

**Keywords:** Reinforced concrete slabs, nonlinear modeling, finite element method, pushover analysis, performance point.

## مقدمة:

تلعب البلاطات الخرسانية المسلحة دوراً أساسياً في الأبراج الخرسانية من حيث نقل الأحمال وتوفير الصلابة الجانبية. ومع ذلك، فإن التصميمات الحديثة غالباً ما تتطلب وجود فتحات في البلاطات لخدمة الأغراض الميكانيكية والكهربائية وهو ما قد يغير من مسار انتقال الأحمال مما يؤثر على الاستجابة الانشائية للمنشأ تحت الأحمال المختلفة وخاصة الأحمال الزلزالية وهو ما يتطلب تقييماً دقيقاً لتأثيرها، ويعُد تحليل الدفع من أبرز أدوات التقييم الزلزالي التي تعتمد على منحني السعة لتحديد نقطة الأداء لأجل الحصول على تمثيل أكثر واقعية لأداء المبني العالية. في هذا البحث، تم التركيز على دراسة تأثير الفتحات في البلاطات على السلوك غير الخططي لبرج خرساني مكون من 32 طابقاً، وذلك باستخدام تحليل الدفع وقد تم اعتماد أسلوب نمذجة غير خطية لكل من البلاطات والجدران باستخدام طريقة العناصر المحددة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الفرق في الأداء من حيث الإزاحة الجانبية وقوة القص عند نقطة الأداء بين هاتين (وجود فتحات في البلاطات وعدم وجودها) مما يساهم في تحسين منهجيات التصميم وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والموثوقية في الأبراج الخرسانية الحديثة.

### 1.1 مشكلة الدراسة

إن معظم الدراسات تقوم بنمذجة البلاطات في المبني الخرسانية المسلحة خطياً وتجاهل السلوك غير الخططي للخرسانة والتسلیح، وهذا قد يؤثر على دقة التنبؤ بسلوك المبني خاصاً في حالة وجود فتحات كبيرة في البلاطات.

### 2.1 أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى:

1. تحليل السلوك غير الخططي للبلاطات الخرسانية باستخدام نماذج المواد غير الخططية.

2. دراسة تأثير الفتحات في البلاطات على الصلابة والأداء الانشائي للبرج الخرساني عند التحميل الجانبي والرأسي.

3. اقتراح توصيات تحقق أهداف الدراسة.

### 3.1 دراسات سابقة

في هذا البند نعرض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة باختصار وذلك على النحو التالي:

دراسة قام بها (Haneef, Vimala;2019) عن تأثير فتحات البلاطات بنسبة 10% إلى 40% على السلوك الزلزالي لمبني متعدد الطوابق باستخدام تحليل الدفع، المنهجية المتبعة في الدراسة تم نمذجة مبني مكون من 10 طوابق باستخدام برنامج ETABS مع إجراء تحليل الدفع، أظهرت النتائج أن فتحات البلاطات تؤثر بشكل كبير على القوى القصوى والانحراف حيث كانت النسبة المثلث لفتحات هي 20% وأن التحليل الزلزالي باستخدام تحليل الدفع يوفر معلومات قيمة عن سلوك المبني تحت الأحمال الجانبية [1].

دراسة قام بها (Ayman et al;2023) عن تحليل تأثير أنظمة البلاطات المختلفة (صلبة، بلوك مجوف، بلاطات مسطحة) على السلوك غير الخطى لمبني خرسانى مسلحة متعددة الطوابق تحت تأثير الزلزال، المنهجية المتبعة في الدراسة تم تطوير نماذج ثلاثة الأبعاد لمبني بارتفاعات 5 و10 و15 طابق باستخدام برنامج ETABS مع إجراء تحليل ديناميكى وغير خطى، أظهرت النتائج أن البلاطات المسطحة والبلوك المجوف تؤدي إلى زيادة الانحرافات والتشوهات مقارنة بالبلاطات الصلبة [2].

دراسة قام بها (Babita,Sreeja;2015) عن تقييم الأداء الزلزالي لمبني متعدد الطوابق مع وجود فتحات بالبلاطات باستخدام تحليل الدفع لتحديد تأثير هذه الفتحات على سلوك المبني تحت الأحمال الجانبية، أظهرت النتائج أن الفتحات تؤثر بشكل كبير على توزيع القوى والانحرافات داخل المبني [3].

دراسة قام بها (Ozan et al;2025) عن مقارنة سلوك المبني الخرسانى المسلح متعددة الطوابق تم في هذه الدراسة نمذجة مبني مكون من 6 طوابق باستخدام برنامج ETABS مع إجراء تحليل الدفع وتحليل تاريخ الزمني أظهرت النتائج أن كلا الطريقتين مفيدين لكن طريقة التحليل الدفع أسرع وأبسط وتعطي فكرة تقريبية عن أداء المبني في حين طريقة التحليل التاريخ الزمني أدق لأنه يأخذ في الاعتبار التأثيرات الديناميكية والزمنية [4].


### 4.1 التعريف بالبرنامج المستخدم

البرنامج المستخدم في هذه الدراسة هو برنامج (ETABS V21.1.0 version)، يُعد من أشهر البرامج الهندسية المتخصصة في تحليل وتصميم المبني متعددة الطوابق. يتميز بقدرته على إجراء التحليل الخطى وغير الخطى، بالإضافة إلى تصميم العناصر الإنسانية وفقاً للعديد من الأكوا德 العالمية. يوفر

البرنامج بيئه نمذجة ثلاثة الأبعاد دقّيقة تشمل الجدران، البلاطات، الأعمدة، الكمرات، الأساسات مع إمكانية إدخال تأثيرات الأحمال المختلفة مثل الأحمال الميّة والحياة والرياح والزلزال. كما يدعم تحليل الاستجابة الزلزالية بعدة طرق، مثل التحليل الاستاتيكي غير الخطّي، التحليل الديناميكي غير الخطّي. يستخدم ETABS بشكل واسع في المشاريع الهندسية نظراً لمرؤونه وسهولة إدخال النماذج المعقدة وإخراج تقارير مفصلة ودقيقة [5].

## 2. وصف حالة الدراسة

يعرض هذا البند وصف عام لحالة الدراسة وهو برج أسطواني خرساني مسلح الذي يُسمى ببرج الفندق المصمم سابقاً من قبل المكتب الاستشاري الهندي التركي نوديوس والمنفذ في مدينة طرابلس، حيث يحتوي على 32 طابق وقطره 36 متر وارتفاعه 116 متر، نظام بلاطات الأسقف هي نظام بلاطة مسطحة بسمك يتراوح من 200 مم إلى 300 مم، أمّا الجدران تم تصميمها بسمك يتراوح من 250 مم إلى 600 مم ونظام الأساس للمبنى هو أساس حصيري بسمك 200 سم، على عدد من الخوازيق المستطيلة بأبعاد  $2\text{m} \times 1\text{m}$  وبطول 26 متر (Barret). والشكل (1) يوضح برج الفندق أمّا الشكل (2) يوضح محاكاة ثلاثة الأبعاد للبرج [6].



الشكل (2) محاكاة ثلاثة الأبعاد


الشكل (1) برج الفندق [6]

للبرج [6]

## 3. آلية عمل الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير وجود الفتحات في البلاطات الخرسانية على السلوك غير الخطّي للبرج الخرساني وذلك باستخدام تحليل الدفع، أمّا أولى خطوات للنمذجة غير خطّياً هي تمّ تعريف المواد على أنها غير خطّية (الخرسانة وحديد التسليح) وذلك من خلال إدخال منحنيات الإجهاد والانفعال التي تبيّن

السلوك غير الخطى للمواد حيث استخدم نموذج ماندر للخرسانة ونموذج القطع المكافئ البسيط لحديد التسليح كما موضح في الشكل (3) ؛ في هذا البند سنعرض آلية عمل هذه الدراسة.



### أ. نموذج ماندر للخرسانة

### نموذج القطع المكافئ البسيط لحديد التسليح

الشكل (3) منحنيات المواد غير الخطية


### 1.3 حالات المقارنة

تم اعتماد أسلوب للنمذجة غير خطية لكل من البلاطات والجدران باستخدام طريقة العناصر المحددة (بلاطات بدون فتحات وبلاطات بفتحات) لأجل المقارنة بينهما، حيث تم عمل فتحات ببلاطات بعض الطوابق بالبرج وهي موضحة بالجدول (1) ، والشكل (4) يوضح بعض البلاطات التي بها فتحات.

الجدول (1) فتحات ببلاطات بعض الطوابق بالبرج

أبعاد الفتحات	عدد الفتحات	رمز الطابق
$1.5m \times 1m$	10	RF
$1.5m \times 1m$	6	30F
$0.9m \times 1.3m$	5	26F
$1.2m \times 1m$	4	24F
$1m \times 1.3m$	5	23F
$0.9m \times 1.5m$	6	17F
$1.8m \times 0.8m$	4	16F
$1.8m \times 0.8m$	4	14F
$1.6m \times 0.8m$	5	11F
$1m \times 1.2m$	6	9F
$1.5m \times 1m$	4	5F

$1.7m \times 0.9m$	2	2F
$1.3m \times 1.3m$	5	1F



الشكل (4) بعض البلاطات التي بها فتحات

### 2.3 إجراء التحليل غير الخطى

تم اجراء التحليل الاستاتيكي غير الخطى (تحليل الدفع) لتمثيل السلوك الزلزالي للبرج حيث تم تطبيق إزاحة متحكمة عند سقف البرج مقدارها 4.632 متر لأجل تمثيل السلوك غير الخطى عندها حيث تم تحديد نقطة الأداء لكل حالة بناءً على منحنى السعة الناتج من التحليل، تم استخراج قيم أقصى عزوم انحاء  $M_{max}$  وأقصى قوة قص  $V_{max}$  للبلاطات عند نقطة الأداء لأجل المقارنة وتحقيق هدف الدراسة.

### 4. النتائج والمناقشة

يعرض هذا البند النتائج المتحصل عليها ومناقشتها لأجل المقارنة بين كل حالتين من حيث تحديد نقطة الأداء على منحنى السعة وتحديد قيم أقصى عزوم انحاء  $M_{max}$  وأقصى قوة قص  $V_{max}$  وأقصى هبوط حدث للبلاطات عند نقطة الأداء.

## 1.4 النتائج المتحصل عليها

### 1.1.4 مقارنة نتائج نقطة الأداء

تبين الجداول (2) و (3) مقارنة نتائج نقطة الأداء في حالة الإزاحة المتحكمه اتجاه x و y.

#### الجدول (2) مقارنة نتائج نقطة الأداء في حالة الإزاحة المتحكمه اتجاه x

نقطة الأداء	دون فتحات	في حالة البلاطات بالفتحات	الفرق %
إزاحة (m)	0.352768	0.349434	0.945
قوة القص (KN)	42630.0949	42582.148	0.112

#### الجدول (3) مقارنة نتائج نقطة الأداء في حالة الإزاحة المتحكمه اتجاه y

نقطة الأداء	دون فتحات	في حالة البلاطات بالفتحات	الفرق %
إزاحة (m)	0.349486	0.346800	0.769
قوة القص (KN)	43386.4997	43311.9232	0.172

### 2.1.4 مقارنة نتائج البلاطات عند نقطة الأداء

الجدول (4) يبين مقارنة نتائج أقصى قوة قص للبلاطات والجدول (5) يبين مقارنة نتائج أقصى عزم للبلاطات.

#### لجدول (4) مقارنة نتائج أقصى قوة قص للبلاطات عند نقطة الأداء

الإزاحة المتحكمه اتجاه x	الإزاحة المتحكمه اتجاه y	رمز الطابق
أقصى قوة قص بلاطة بفتحات KN	أقصى قوة قص بلاطة بدون فتحات KN	أقصى قوة قص بلاطة بدون فتحات KN
35.304	15.691	7.15
31.743	23.536	7.15
25	25	8
		26F

25	25	16	8	24F
29	29	16	11.8	23F
49	39	16	11.8	17F
49	49	16	14.65	16F
59	49	16	14.65	14F
59	49	20	16.8	11F
59	49	20	16.8	9F
59	49	20	12	5F
80	39	80	39	2F
49	39	49	39	1F

الجدول (5) مقارنة نتائج أقصى عزم للبلاطات عند نقطة الأداء

أقصى عزم لبلطة بفتحات KN m	أقصى عزم لبلطة بدون فتحات KN m	الإزاحة المتحكمة اتجاه x		أقصى عزم لبلطة بدون فتحات KN m	الإزاحة المتحكمة اتجاه y رمز الطابق
		أقصى عزم لبلطة بفتحات KN m	أقصى عزم لبلطة بدون فتحات KN m		
14.710	12.749	15	10	RF	
11.768	7.845	15	10	30F	
49	39	15	10	26F	
49	49	15	10	24F	
59	59	15	10	23F	
100	78	15	10	17F	
100	100	15	10	16F	
120	100	15	10	14F	
120	100	15	7.8	11F	
120	100	12	7.8	9F	
120	100	25	15	5F	
200	120	20	10	2F	
150	78	12	7.8	1F	

### 3.1.4 مقارنة بين نتائج أقصى هبوط في البلاطات

الجدول (6) يبيّن مقارنة نتائج أقصى هبوط في البلاطات.

الجدول (6) مقارنة نتائج أقصى هبوط في البلاطات

الفرق (%)	أقصى هبوط لبلاطة بفتحات (m)	أقصى هبوط لبلاطة بدون فتحات (m)	رمز الطابق
0.278	0.034300	0.034205	<b>RF</b>
0.276	0.013763	0.013725	<b>30F</b>
0.241	0.033630	0.033549	<b>26F</b>
0.240	0.033432	0.033352	<b>24F</b>
0.511	0.036571	0.036478	<b>23F</b>
0.233	0.034409	0.034329	<b>17F</b>
0.424	0.020849	0.020761	<b>16F</b>
0.209	0.032187	0.032120	<b>14F</b>
0.146	0.026035	0.025997	<b>11F</b>
0.205	0.023883	0.023834	<b>9F</b>
1.145	0.006146	0.006125	<b>5F</b>
1.148	0.004228	0.004180	<b>2F</b>
0.648	0.004346	0.004318	<b>1F</b>

### 2.4 مناقشة النتائج

#### 1.2.4 مناقشة مقارنة نتائج نقطة الأداء

أظهرت النتائج الآتي:

1. أن التغير في الإزاحة صغير في كل الحالات (تقريباً أقل من 1%) هذا يعني أن وجود الفتحات في البلاطات لم يؤثر كثيراً على مرونة المنشآت عند نقطة الأداء.

2. الفرق بين قوة القص قليل وهذا يدل على أن النمذجة بطريقة العناصر المحددة لكل المنشآت تجعل المبني يتصرف كهيكل واحد.

#### 2.2.4 مناقشة مقارنة نتائج البلاطات عند نقطة الأداء

أظهرت النتائج الآتي:

1. أن الاتجاه  $X$  هو المتحكم في الاستجابة الجانبية مما أدى إلى فروقات واضحة بين الحالتين (مع فتحات وبدون فتحات) مقارنة بالاتجاه  $Y$  الذي أظهر تأثيراً أقل.

2. زيادة ملحوظة في قيم قوى القصوى في حالة وجود الفتحات بالطوابق العليا وهذا بسبب انخفاض الصلابة وإعادة توزيع القوى أما الطوابق السفلية فحافظت على فروق أقل نسبياً.

3. تأثير الفتحات على العزوم كان أكبر من تأثيرها على القوى القصوى حيث أظهرت النتائج عند الطوابق السفلية زيادة واضحة في العزوم نتيجة تراكم الأحمال وإعادة توزيعها بعد ضعف البلاطات التي بها فتحات.

### 3.2.4 مناقشة مقارنة نتائج أقصى هبوط في البلاطات

أظهرت النتائج أن وجود فتحات في البلاطات أدى إلى زيادة طفيفة في القيم القصوى للهبوط وهذه الزيادات تعنى أن الفتحات أثرت على صلابة البلاطة لكن التأثير محلي، حيث تتراوح الزيادة النسبية في أقصى هبوط بين حوالي 0.146% و 1.148% بينما الزيادة بالقيم صغيرة جدًا مما يعكس هذا السلوك انخفاضاً في الصلابة المحلية حول الفتحات مع إعادة توزيع جزء من الحمل إلى الجدران والكمرات.

## 5. الاستنتاجات والتوصيات

### 1.5 الاستنتاجات

من خلال مناقشة النتائج تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :

- أنّ البلاطات التي بها فتحات أثرت على توزيع العزوم والقص والهبوط محلياً لكن المبني ككل لا زال قوياً وهذا يدل على أنّ البلاطات ليست العنصر الحرج في تحليل الدفع.
- أنّ الجدران تحمل معظم القوى الجانبية لذلك البلاطات حتى مع وجود فتحات بها لا تؤدي إلى انهيار للمبني.
- أنّ تحليل الدفع يتوقف عند نقطة الأداء والتي قد تتحقق قبل حدوث انهيار للبلاطات.
- أنّ السيطرة على اتجاه معين لقوى القصوى والعزوم الأقصى تعتمد على توزيع الصلابة في المبني واتجاه وعدد الفتحات في البلاطات وعلى أسلوب النمذجة الذي تم استخدامه.

### 2.5 التوصيات

- إجراء دراسات مستقبلية لمقارنة تأثير أنواع مختلفة من الفتحات (دائري، مربعة، مستطيلة) على السلوك غير الخططي للمبني.
- دراسة تأثير الفتحات على الأعمدة والكمرات المجاورة لأنّ إعادة توزيع القوى قد تسبب في زيادة العزوم أو قوى القص على هذه العناصر.
- مقارنة نتائج تحليل الدفع مع التحليل الديناميكي غير الخططي للتحقق من الدقة.

## المراجع

- [1] Syed Haneef Ali, A Vimala. (2019) "Nonlinear Behavior of Building with Varying Percentages of Slab Opening ". International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-9 Issue-1
- [2] Ayman Abd-Elhamed, Sayed Mahmoud & Khalid Saqer Alotaibi. (2023) " Nonlinear analysis of reinforced concrete buildings with different heights and floor systems". Scientific reports.
- [3] Babita Elizabeth Baby, Sreeja S. (2015) " Analysis of Buildings with Slab Discontinuity. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064
- [4] Ozan İnce , Burak Çakı, Ömer F. Taş, Ömer F. Osmanlı, Muhammet Karaton, Erkut Sayın. (2025) " Nonlinear time history and pushover analysis of a multi- storey reinforced concrete building ". 4th International Civil Engineering & Architecture Conference 15-17 May 2025, Trabzon, Türkiye
- [5] Hussain, R. R., Wasim, M., & Hasan, S. (2016). Introduction to ETABS. In Computer Aided Seismic and Fire Retrofitting Analysis of Existing High Rise Reinforced Concrete Building. Vol.222, pp.15-21. Springer, Dordrecht.
- [6] Nodus engineers consulting co.ltd. ,Burj Al baher Project Tower Hotel, Tripoli Libya 2005